

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

Datum	Mutation	Nummer	Bemerkungen
11.12.2025	Änderung:	WR-S 3823 (Keine offizielle Nr)	fahrBAR verkauft an MTVS
18.11.2025	Abbruch:	Xak 9458	
18.11.2025	Ausrangiert:	Xk 9008	Verkauft nach Italien
16.10.2025	Neu:	Sb 656 16	Umbau aus Haikqq-uy 5169
16.10.2025	Ausrangiert:	Haikqq-uy 5169	Umbau in Sb 656 16
16.09.2025	Abbruch:	AB 1566	
08.09.2025	Abbruch:	Ge 4/4 II 613	
04.09.2025	Abbruch:	B 2433	
04.09.2025	Abbruch:	Xak 9020	
27.08.2025	Abbruch:	B 2449	
27.08.2025	Abbruch:	A 1264	
25.08.2025	Ausrangiert:	Xk 9339	Verkauft
20.08.2025	Neu:	Sb 656 15	Umbau aus Haikqq-uy 5164
20.08.2025	Ausrangiert:	Haikqq-uy 5164	Umbau in Sb 656 15
06.08.2025	Abbruch:	D 4219	
30.07.2025	Abbruch:	B 2434	
30.07.2025	Abbruch:	B 2427	
18.07.2025	Änderung:	Ge 4/4 III 646	Neue Werbung "Büga"
11.06.2025	Abbruch:	D 4221	
04.06.2025	Abbruch:	D 4225	
04.06.2025	Abbruch:	D 4223	
28.05.2025	Änderung:	B 2391	Neue Werbung "Bärenland"
27.05.2025	Änderung:	Ge 4/4 II 615	Ohne Werbung "Originalanstrich"
21.05.2025	Änderung:	Ge 4/4 III 642	Ohne Werbung "Originalanstrich"
19.05.2025	Abbruch:	Xk 9061	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

14.05.2025	Abbruch:	B 2318	
24.03.2025	Neu:	Sb 656 14	Umbau aus Haikqq-uy 5163
24.03.2025	Ausrangiert:	Haikqq-uy 5163	Umbau in Sb 656 14
17.03.2025	Neu:	Sb 656 13	Umbau aus Haikqq-uy 5162
17.03.2025	Ausrangiert:	Haikqq-uy 5162	Umbau in Sb 656 13
13.03.2025	Abbruch:	Ge 4/4 I 610	
2025			
28.11.2024	Ausrangiert:	B 2445	Verkauft an PVF Schienenfahrzeuge s.r.o.
05.11.2024	Abbruch:	B 2319	
29.10.2024	Abbruch:	B 2440	
19.10.2024	Änderung:	D 4205	Historischer Anstrich Grün
17.10.2024	Neu:	Sb 656 12	Umbau aus Haiqq-tyz 5172
17.10.2024	Ausrangiert:	Haiqq-tyz 5172	Umbau in Sb 656 12
17.10.2024	Neu:	Sb 656 11	Umbau aus Haiqq-tyz 5171
17.10.2024	Ausrangiert:	Haiqq-tyz 5171	Umbau in Sb 656 11
15.10.2024	Abbruch:	B 2447	
15.10.2024	Abbruch:	Bp 525 23	
15.10.2024	Neu:	BD 564 04	Umbau aus BDt 1756
15.10.2024	Ausrangiert:	BDt 1756	Umbau in BD 564 04
04.10.2024	Änderung:	B 2393	Neue Werbung "Bärenland"
03.10.2024	Abbruch:	B 2446	
03.10.2024	Abbruch:	B 2442	
03.10.2024	Abbruch:	B 2315	
29.09.2024	Neu:	B 594 01	Umbau aus B 2271
29.09.2024	Ausrangiert:	B 2271	Umbau in B 594 01
27.09.2024	Änderung:	Haik-v 5130	Neue Werbung "Märklin, Trix, Minitrix, LGB"

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

24.09.2024	Änderung:	B 2392	Neue Werbung "Bärenland"
17.09.2024	Änderung:	Ge 4/4 II 626	Neue Werbung "Alpine Classic Pullman Express"
05.09.2024	Abbruch:	Za 8111	
05.09.2024	Abbruch:	Za 8110	
05.09.2024	Abbruch:	P 10155	
28.08.2024	Änderung:	Ge 4/4 III 643	Ohne Werbung "Originalanstrich"
20.08.2024	Abbruch:	ABe 4/4 III 51	
15.08.2024	Neu:	BD 564 03	Umbau aus BDt 1755
15.08.2024	Ausrangiert:	BDt 1755	Umbau in BD 564 03
15.08.2024	Neu:	BD 564 02	Umbau aus BDt 1754
15.08.2024	Ausrangiert:	BDt 1754	Umbau in BD 564 02
15.08.2024	Neu:	BD 564 01	Umbau aus BDt 1753
09.08.2024	Ausrangiert:	BDt 1753	Umbau in BD 564 01
08.08.2024	Abbruch:	B 2424	
31.07.2024	Neu:	BD 564 06	Umbau aus BDt 1758
31.07.2024	Ausrangiert:	BDt 1758	Umbau in BD 564 06
31.07.2024	Neu:	BD 564 05	Umbau aus BDt 1757
31.07.2024	Ausrangiert:	BDt 1757	Umbau in BD 564 05
18.07.2024	Abbruch:	B 2465	
04.07.2024	Ausrangiert:	ABe 4/4 III 53	Abgabe an Bahnmuseum Bergün
01.07.2024	Änderung:	Ge 4/4 II 631	Neue Werbung "Südostschweiz"
27.06.2024	Abbruch:	X 994 07	
27.06.2024	Abbruch:	B 2444	
26.06.2024	Abbruch:	AB 1569	
26.06.2024	Abbruch:	B 2439	
11.06.2024	Abbruch:	ABe 4/4 III 52	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

06.06.2024	Neu:	ABe 4/16 3166	
05.06.2024	Abbruch:	AB 1568	
05.06.2024	Abbruch:	B 2441	
03.06.2024	Abbruch:	Xk 9029	
01.05.2024	Abbruch:	AB 1570	
30.04.2024	Abbruch:	Ge 4/4 II 616	
25.04.2024	Neu:	ABe 4/16 3165	
17.04.2024	Abbruch:	B 2443	
17.04.2024	Abbruch:	A 1263	
12.04.2024	Änderung:	Ge 4/4 II 611	Ohne Werbung "Originalanstrich in Grün 1973"
03.04.2024	Abbruch:	Ta 1/2 80	
26.03.2024	Abbruch:	B 2423	
14.03.2024	Neu:	ABe 4/16 3164	
13.03.2024	Abbruch:	B 2438	
06.03.2024	Abbruch:	Ge 4/4 II 619	
22.02.2024	Änderung:	Ge 4/4 III 649	Neue Werbung "Skimarathon"
22.02.2024	Abbruch:	Xk-t 993 03	
15.02.2024	Neu:	ABe 4/16 3163	
15.02.2024	Abbruch:	B 2421	
15.02.2024	Abbruch:	AB 1567	
08.02.2024	Neu:	SI 7759	Umbau aus P 10050
08.02.2024	Ausrangiert:	P 10050	Umbau in SI 7759
08.02.2024	Neu:	SI 7756	Umbau aus P 10049
08.02.2024	Ausrangiert:	P 10049	Umbau in SI 7756
18.01.2024	Neu:	ABe 4/16 3162	
03.01.2024	Änderung:	Ge 4/4 II 617	Ohne Werbung "Originalanstrich"

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

2024			
14.12.2023	Abbruch:	ABe 4/4 III 55	
14.12.2023	Abbruch:	Ge 6/6 II 706	
12.12.2023	Änderung:	ABe 8/12 3514	Neue Werbung "Ahnenzug"
08.12.2023	Neu:	ABe 4/16 3161	
29.11.2023	Abbruch:	D 4211	
21.11.2023	Ausrangiert:	D 4215	Verkauft an Chemin de fer de la Baie de Somme
17.11.2023	Ausrangiert:	B 2350	Verkauft an Jugendtreff Zizers
14.11.2023	Ausrangiert:	D 4213	Verkauft an Chemin de fer de la Baie de Somme
13.11.2023	Abbruch:	B 2295	
13.11.2023	Abbruch:	B 2351	
09.11.2023	Neu:	ABe 4/16 3160	
01.11.2023	Abbruch:	D 4206	
26.10.2023	Abbruch:	B 2359	
26.10.2023	Abbruch:	B 2294	
20.10.2023	Neu:	ABe 4/16 3159	
12.10.2023	Abbruch:	B 2345	
28.09.2023	Neu:	ABe 4/16 3158	
07.09.2023	Neu:	ABe 4/16 3157	
17.08.2023	Neu:	ABe 4/16 3156	
23.07.2023	Neu:	ABe 4/16 3155	
13.07.2023	Ausrangiert:	Gm 4/4 241	
26.06.2023	Neu:	P 10177	Umbau aus Sb-v 7718
26.06.2023	Ausrangiert:	Sb-v 7718	Umbau in P 10177
22.06.2023	Neu:	ABe 4/16 3154	
19.06.2023	Abbruch:	Xak 9381	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

13.06.2023	Abbruch:	Xak 9382	
12.06.2023	Abbruch:	Xak 9383	
01.06.2023	Neu:	ABe 4/16 3153	
31.05.2023	Abbruch:	Xak 9384	
10.05.2023	Abbruch:	A 1250	
04.05.2023	Neu:	ABe 4/16 3152	
20.04.2023	Abbruch:	B 2292	
13.04.2023	Neu:	ABe 4/16 3151	
05.03.2023	Abbruch:	A 1243	
04.03.2023	Abbruch:	Xc 931 24	
30.03.2023	Ausrangiert:	Ge 6/6 II 702	Leihgabe an Verkehrshaus Schweiz
30.03.2023	Ausrangiert:	Xc 931 23	Leihgabe an Verkehrshaus Schweiz
30.03.2023	Ausrangiert:	Xc 931 22	Leihgabe an Verkehrshaus Schweiz
30.03.2023	Abbruch:	B 2293	
28.03.2023	Ausrangiert:	B 2297	Verkauft an Chemin de fer de la Baie de Somme
24.03.2023	Neu:	ABe 4/16 3150	
23.03.2023	Ausrangiert:	De 2/2 151	Verkauft an Club 1889 / Wohlis Kutschbetrieb
22.03.2023	Ausrangiert:	B 2296	Verkauft an Chemin de fer de la Baie de Somme
08.03.2023	Abbruch:	D 4209	
23.02.2023	Abbruch:	A 1248	
23.02.2023	Neu:	ABe 4/16 3149	
21.02.2023	Ausrangiert:	B 2290	Verkauft an Chemin de fer de la Baie de Somme
15.02.2023	Änderung:	Hai-tvz 5140	Neue Werbung "nachhaltige Transporte"
15.02.2023	Abbruch:	B 2291	
14.02.2023	Neu:	Taf 2/2 295 96	
14.02.2023	Ausrangiert:	B 2373	Verkauft an Chemin de fer de la Baie de Somme

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

01.02.2023	Abbruch:	A 1234	
01.02.2023	Abbruch:	A 1233	
31.01.2023	Ausrangiert:	B 2371	Verkauft an Chemin de fer de la Baie de Somme
25.01.2023	Abbruch:	B 2422	
25.01.2023	Abbruch:	B 2356	
06.01.2023	Abbruch:	A 1246	
01.01.2023	Neu:	Tm 2/2 62"	Umbau aus Xm 2/2 9912
01.01.2023	Ausrangiert:	Xm 2/2 9912	Umbau in Tm 2/2 62"

2023

23.12.2022	Neu:	Sklp 638 01	Umbau aus Haik-v 5105
23.12.2022	Ausrangiert:	Haik-v 5105	Umbau in Sklp 638 01
23.12.2022	Neu:	Sklp 638 02	Umbau aus Haik-v 5107
23.12.2022	Ausrangiert:	Haik-v 5107	Umbau in Sklp 638 02
23.12.2022	Änderung:	ABe 8/12 3512	Ohne Werbung "Originalanstrich"
20.12.2022	Abbruch:	B 2317	
15.12.2022	Neu:	ABe 4/16 3148	
15.12.2022	Ausrangiert:	ABDt 1711	Verkauf nach Filisur
14.12.2022	Neu:	Taf 2/2 295 95	
05.12.2022	Abbruch:	B 2372	
05.12.2022	Abbruch:	B 2352	
05.12.2022	Neu:	Sb-x 656 03	Umbau aus P 10053
05.12.2022	Ausrangiert:	P 10053	Umbau in Sb-x 656 03
05.12.2022	Neu:	Sb-x 656 01	Umbau aus P 10051
05.12.2022	Ausrangiert:	P 10051	Umbau in Sb-x 656 01
17.11.2022	Neu:	ABe 4/16 3147	
01.11.2022	Abbruch:	P 10161	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

20.10.2022	Neu:	ABe 4/16 3146	
05.10.2022	Neu:	Sb-x 656 02	Umbau aus P 10052
05.10.2022	Ausrangiert:	P 10052	Umbau in Sb-x 656 02
29.09.2022	Abbruch:	Xa 998 01	
22.09.2022	Neu:	ABe 4/16 3145	
12.09.2022	Abbruch:	Xk 9343	
05.09.2022	Abbruch:	Xakl-w 9007	
25.08.2022	Neu:	ABe 4/16 3144	
25.08.2022	Abbruch:	A 1256	
10.08.2022	Ausrangiert:	Be 4/4 514	Abgabe an Bahnmuseum Bergün
10.08.2022	Abbruch:	B 2420	
10.08.2022	Abbruch:	B 2419	
10.08.2022	Abbruch:	B 2418	
07.08.2022	Ausrangiert:	ABDt 1716	Zurück von MGB
07.08.2022	Ausrangiert:	B 2413	Zurück von MGB
07.08.2022	Ausrangiert:	B 2418	Zurück von MGB
07.08.2022	Ausrangiert:	Be 4/4 515	Zurück von MGB
07.08.2022	Ausrangiert:	ABDt 1711	Zurück von MGB
07.08.2022	Ausrangiert:	B 2420	Zurück von MGB
07.08.2022	Ausrangiert:	B 2419	Zurück von MGB
07.08.2022	Ausrangiert:	Be 4/4 514	Zurück von MGB
05.07.2022	Änderung:	Ge 4/4 II 629	Ohne Werbung "Originalanstrich"
28.07.2022	Neu:	ABe 4/16 3143	
22.07.2022	Änderung:	Ge 4/4 III 651	Ohne Werbung "Originalanstrich"
19.07.2022	Ausrangiert:	Haik-v 5109	Verkauft
19.07.2022	Ausrangiert:	Haik-v 5103	Verkauft

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

04.07.2022	Abbruch:	Haik-v 5117	
04.07.2022	Abbruch:	Ge 6/6 II 704	
30.06.2022	Neu:	ABe 4/16 3142	
29.06.2022	Änderung:	Ge 4/4 III 644	Neue Werbung "Weltrekordversuch"
20.06.2022	Ausrangiert:	Haik-v 5104	Verkauft an MGB
20.06.2022	Ausrangiert:	Haik-v 5102	Verkauft an MGB
20.06.2022	Ausrangiert:	Haik-v 5101	Verkauft an MGB
17.06.2022	Neu:	ABe 4/16 3141	
15.06.2022	Neu:	Xm 2/4 274 02	LöRef Löschfahrzeug
13.06.2022	Abbruch:	Ge 6/6 II 703	
08.06.2022	Abbruch:	B 2454	
18.05.2022	Neu:	Xm 2/4 274 04	LöRef Rettungsfahrzeug
10.05.2022	Abbruch:	Za 8109	
05.05.2022	Neu:	ABe 4/16 3140	
26.04.2022	Abbruch:	A 1262	
26.04.2022	Abbruch:	A 1241	
24.04.2022	Änderung:	Ge 4/4 III 650	Ohne Werbung "Originalanstrich"
21.04.2022	Neu:	P 10176	Umbau aus Xbk-v 7712
21.04.2022	Ausrangiert:	Xbk-v 7712	Umbau in P 10176
14.04.2022	Änderung:	ABe 4/16 3105	Ohne Werbung "Originalanstrich"
07.04.2022	Neu:	ABe 4/16 3139	
06.04.2022	Abbruch:	A 1261	
06.04.2022	Abbruch:	A 1240	
05.04.2022	Neu:	Xm 2/4 274 03	LöRef Rettungsfahrzeug
30.03.2022	Abbruch:	P 10163	
30.03.2022	Abbruch:	P 10162	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

30.03.2022	Abbruch:	P 10122	
29.03.2022	Ausrangiert:	A 1249	Verkauft an Chemin de fer de la Baie de Somme
24.03.2022	Änderung:	Ge 4/4 II 620	Ohne Werbung "Originalanstrich"
22.03.2022	Ausrangiert:	A 1223	Verkauft an Chemin de fer de la Baie de Somme
10.03.2022	Neu:	ABe 4/16 3138	
07.03.2022	Neu:	D 4225	Umbau aus DS 4225
07.03.2022	Ausrangiert:	DS 4225	Umbau in D 4225
25.02.2022	Neu:	D 4223	Umbau aus DS 4223
25.02.2022	Ausrangiert:	DS 4223	Umbau in D 4223
24.02.2022	Neu:	Xk-t 993 03	Umbau aus D2 4076
24.02.2022	Ausrangiert:	D2 4076	Umbau in Xk-t 993 03
22.02.2022	Neu:	Xm 2/4 274 01	LöRef Löschfahrzeug
21.02.2022	Neu:	Rlp 657 09	Umbau aus Sb-t 656 73
21.02.2022	Ausrangiert:	Sb-t 656 73	Umbau in Rlp 657 09
18.02.2022	Neu:	Rlp 657 10	Umbau aus Sb-t 656 74
18.02.2022	Ausrangiert:	Sb-t 656 74	Umbau in Rlp 657 10
15.02.2022	Abbruch:	Uc 8001	
10.02.2022	Neu:	ABe 4/16 3137	
07.02.2022	Neu:	D 4221	Umbau aus DS 4221
07.02.2022	Ausrangiert:	DS 4221	Umbau in D 4221
01.02.2022	Neu:	X 994 07	Umbau aus D2 4077
01.02.2022	Ausrangiert:	D2 4077	Umbau in X 994 07
27.01.2022	Neu:	D 4219	Umbau aus DS 4219
27.01.2022	Ausrangiert:	DS 4219	Umbau in D 4219
13.01.2022	Neu:	ABe 4/16 3136	
12.01.2022	Abbruch:	B 2369	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

12.01.2022	Abbruch:	B 2355	
12.01.2022	Abbruch:	A 1245	
11.01.2022	Ausrangiert:	A 1247	Verkauft an Chemin de fer de la Baie de Somme
11.01.2022	Abbruch:	P 10067	
2022			
20.12.2021	Ausrangiert:	ABDt 1716	Verkauft an MGB
20.12.2021	Ausrangiert:	B 2413	Verkauft an MGB
20.12.2021	Ausrangiert:	B 2418	Verkauft an MGB
20.12.2021	Ausrangiert:	Be 4/4 515	Verkauft an MGB
20.12.2021	Ausrangiert:	ABDt 1711	Verkauft an MGB
20.12.2021	Ausrangiert:	B 2420	Verkauft an MGB
20.12.2021	Ausrangiert:	B 2419	Verkauft an MGB
20.12.2021	Ausrangiert:	Be 4/4 514	Verkauft an MGB
16.12.2021	Neu:	Rlp 657 08	Umbau aus Sb-t 656 72
16.12.2021	Ausrangiert:	Sb-t 656 72	Umbau in Rlp 657 08
16.12.2021	Neu:	Rlp 657 07	Umbau aus Sb-t 656 71
16.12.2021	Ausrangiert:	Sb-t 656 71	Umbau in Rlp 657 07
15.12.2021	Neu:	Taf 2/2 295 94	
09.12.2021	Neu:	ABe 4/16 3135	
08.12.2021	Ausrangiert:	A 1244	Verkauft an Chemin de fer de la Baie de Somme
08.12.2021	Ausrangiert:	D 4210	Verkauft an Chemin de fer du Vivarais
08.12.2021	Abbruch:	B 2365	
08.12.2021	Abbruch:	B 2360	
04.12.2021	Änderung:	Ge 4/4 II 627	Ohne Werbung "Originalanstrich"
01.12.2021	Abbruch:	B 2361	
01.12.2021	Abbruch:	B 2457"	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

25.11.2021	Neu:	ABe 4/16 3133	
24.11.2021	Abbruch:	B 2363	
24.11.2021	Abbruch:	B 2368	
31.10.2021	Abgestellt:	Ge 6/6 II 707	Abgestellt in Samedan > Reserviert als Hist. Lok
31.10.2021	Abgestellt:	Ge 6/6 II 706	
31.10.2021	Abgestellt:	Ge 6/6 II 705	
31.10.2021	Abgestellt:	Ge 6/6 II 704	
31.10.2021	Abgestellt:	Ge 6/6 II 703	
31.10.2021	Abgestellt:	Ge 6/6 II 702	Reserviert fürs Verkehrshaus
30.10.2021	Neu:	WN 9856 (K 5342)	Umbau aus Xk 9069
30.10.2021	Ausrangiert:	Xk 9069	Umbau in WN 9856 (K 5342)
22.10.2021	Neu:	Rlp 657 06	Umbau aus Sb-t 656 70
22.10.2021	Ausrangiert:	Sb-t 656 70	Umbau in Rlp 657 06
22.10.2021	Neu:	Rlp 657 05	Umbau aus Sb-t 656 69
22.10.2021	Ausrangiert:	Sb-t 656 69	Umbau in Rlp 657 05
21.10.2021	Neu:	ABe 4/16 3134	
29.09.2021	Neu:	ABe 4/16 3132	
23.09.2021	Abbruch:	A 1236	
23.09.2021	Abbruch:	B 2367	
17.09.2021	Abbruch:	B 2343	
17.09.2021	Abbruch:	B 2347	
27.08.2021	Neu:	Xek 9324	Umbau aus Xk 9324
27.08.2021	Ausrangiert:	Xk 9324	Umbau in Xek 9324
26.08.2021	Neu:	ABe 4/16 3131	
24.08.2021	Neu:	Ge 4/4 81	Gastlok von Blonay-Chamby auf RhB
11.08.2021	Abbruch:	B 2342	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

05.08.2021	Neu:	ABe 4/16 3130	
04.08.2021	Neu:	Rlp 657 04	Umbau aus Sb-t 656 66
04.08.2021	Ausrangiert:	Sb-t 656 66	Umbau in Rlp 657 04
04.08.2021	Neu:	Rlp 657 03	Umbau aus Sb-t 656 65
04.08.2021	Ausrangiert:	Sb-t 656 65	Umbau in Rlp 657 03
02.08.2021	Neu:	Rlp 657 02	Umbau aus Sb-t 656 68
02.08.2021	Ausrangiert:	Sb-t 656 68	Umbau in Rlp 657 02
28.07.2021	Neu:	Rlp 657 01	Umbau aus Sb-t 656 67
28.07.2021	Ausrangiert:	Sb-t 656 67	Umbau in Rlp 657 01
21.07.2021	Änderung:	Haikqq-y 5168	Neue Werbung "Cargo Grischa"
15.07.2021	Neu:	ABe 4/16 3129	
13.07.2021	Abbruch:	Re-w 8241	
30.06.2021	Abbruch:	P 10153	
29.06.2021	Ausrangiert:	Tm 2/2 25	Verkauft an Chemin de fer historique de la Voie Sacrée
29.06.2021	Ausrangiert:	Tm 2/2 20	Verkauft an Train du Bas-Berry SABA
29.06.2021	Ausrangiert:	Tm 2/2 16	Verkauft an Association SGVA
17.06.2021	Neu:	ABe 4/16 3128	
05.06.2021	Neu:	Xmf 4/4 244 04	Umbau aus Xmf 4/4 9919
05.06.2021	Ausrangiert:	Xmf 4/4 9919	Umbau in Xmf 4/4 244 04
02.06.2021	Abbruch:	Skl 8403	
25.05.2021	Ausrangiert:	Tm 2/2 26	Verkauft an Verein Sernftalbahn
06.05.2021	Neu:	ABe 4/16 3127	
29.04.2021	Abbruch:	Be 4/4 513	
29.04.2021	Abbruch:	B 2417	
29.04.2021	Abbruch:	ABDt 1712	
29.04.2021	Abbruch:	ABDt 1713	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

22.04.2021	Abbruch:	Standard (Sersa)	
22.04.2021	Abbruch:	P 10145	
22.04.2021	Abbruch:	P 10157	
22.04.2021	Abbruch:	P 10137	
21.04.2021	Abbruch:	A 1226	
16.04.2021	Neu:	Sb-v 656 94	Umbau aus Haiqq-tuyz 5176
16.04.2021	Ausrangiert:	Haiqq-tuyz 5176	Umbau in Sb-v 656 94
09.04.2021	Ausrangiert:	Gm 3/3 233	Verkauf an DFB
09.04.2021	Ausrangiert:	Gm 3/3 232	Verkauf an DFB
09.04.2021	Ausrangiert:	Gm 3/3 231	Verkauf an DFB
07.04.2021	Neu:	ABe 4/16 3126	
24.03.2021	Abbruch:	B 2362	
11.03.2021	Neu:	ABe 4/16 3125	
05.03.2021	Neu:	Sb-v 656 92	Umbau aus Haiqq-tuyz 5174
05.03.2021	Ausrangiert:	Haiqq-tuyz 5174	Umbau in Sb-v 656 92
05.03.2021	Abbruch:	Be 4/4 516	
03.03.2021	Abbruch:	Haik-v 5111	
24.02.2021	Neu:	Xa 941 01	Umzeichnung aus Re-w 8262
24.02.2021	Ausrangiert:	Re-w 8262	Umzeichnung in Xa 941 01
19.02.2021	Abbruch:	B 2366	
18.02.2021	Abbruch:	B 2348	
18.02.2021	Abbruch:	B 2346	
12.02.2021	Abbruch:	Tm 2/2 22	
12.02.2021	Neu:	ABe 4/16 3124	
10.02.2021	Abbruch:	Ge 6/6 II 701	
08.02.2021	Abbruch:	B 2370	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

08.02.2021	Abbruch:	P 10055	
08.02.2021	Abbruch:	P 10123	
08.02.2021	Abbruch:	Xak 9455	
03.02.2021	Abbruch:	ABDt 1714	
03.02.2021	Abbruch:	B 2416	
03.02.2021	Abbruch:	B 2411	
03.02.2021	Abbruch:	Be 4/4 512	
29.01.2021	Abbruch:	ABDt 1715	
29.01.2021	Abbruch:	B 2414	
29.01.2021	Abbruch:	B 2412	
29.01.2021	Abbruch:	Be 4/4 511	
25.01.2021	Abbruch:	Xak <u>997</u> 01	
25.01.2021	Neu:	ABe 4/16 3123	
19.01.2021	Neu:	Sb-v 656 91	Umbau aus Haiqq-tuyz 5173
19.01.2021	Ausrangiert:	Haiqq-tuyz 5173	Umbau in Sb-v 656 91
19.01.2021	Abbruch:	BDt 1742	
13.01.2021	Abbruch:	BDt 1741	
12.01.2021	Ausrangiert:	Skl 8404	Verkauft an GEVAG Untervaz
2021			
18.12.2020	Neu:	Xak-t 945 02	Umzeichnung aus Re-w 8248
18.12.2020	Ausrangiert:	Re-w 8248	Umzeichnung in Xak-t 945 02
18.12.2020	Neu:	Xak-t 945 01	Umzeichnung aus Re-w 8243
18.12.2020	Ausrangiert:	Re-w 8243	Umzeichnung in Xak-t 945 01
17.12.2020	Änderung:	Ge 4/4 II 612	Neue Werbung "Burkhalter Group"
08.12.2020	Änderung:	Ge 4/4 III 649	Neue Werbung "Jörimann / Schneider"
03.12.2020	Neu:	Sb-v 656 93	Umbau aus Haiqq-tuyz 5175

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

03.12.2020	Ausrangiert:	Haiqq-tuyz 5175	Umbau in Sb-v <u>656</u> 93
03.12.2020	Neu:	ABe 4/16 3122	
17.11.2020	Ausrangiert:	Haik-v 5112	Verkauft an MGB
17.11.2020	Ausrangiert:	Haik-v 5108	Verkauft an MGB
09.11.2020	Abbruch:	B 2353	
05.11.2020	Neu:	ABe 4/16 3121	
08.10.2020	Abbruch:	Skl 8401	
08.10.2020	Neu:	ABe 4/16 3120	
06.10.2020	Neu:	Api 1310	Umzeichnung aus Ap 1316
06.10.2020	Ausrangiert:	Ap 1316	Umzeichnung in Api1310
10.09.2020	Neu:	ABe 4/16 3119	
07.09.2020	Neu:	Geaf 2/2 206 07	
07.09.2020	Neu:	Geaf 2/2 206 06	
01.09.2020	Ausrangiert:	Za 8139	Verkauft an MGB
01.09.2020	Ausrangiert:	Za 8138	Verkauft an MGB
01.09.2020	Ausrangiert:	Za 8131	Verkauft an MGB
17.08.2020	Änderung:	Haikqq-y 5168	Ohne Werbung "Originalanstrich"
13.08.2020	Neu:	ABe 4/16 3118	
07.08.2020	Änderung:	Haikqq-y 5167	Ohne Werbung "Originalanstrich"
28.07.2020	Neu:	Geaf 2/2 <u>206</u> 05	
28.07.2020	Neu:	Geaf 2/2 <u>206</u> 04	
16.07.2020	Abgestellt:	Ge 6/6 II 701	
15.07.2020	Neu:	Xa 941 02	Umzeichnung aus Re-w 8265
15.07.2020	Ausrangiert:	Re-w 8265	Umzeichnung in Xa 941 02
01.07.2020	Neu:	ABe 4/16 3117	
09.06.2020	Abbruch:	Re-w 8244	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

09.06.2020	Abbruch:	Haik-v 5114	
29.05.2020	Änderung:	Ge 4/4 III 648	Neue Werbung "Watson"
14.05.2020	Änderung:	Ge 4/4 II 621	Ohne Werbung "Originalanstrich"
11.05.2020	Neu:	Geaf 2/2 206 03	
01.05.2020	Neu:	210146	Kirow Kran KRC 500 N
23.04.2020	Änderung:	Ge 4/4 II 615	Neue Werbung "FAIRTIQ"
22.04.2020	Neu:	Geaf 2/2 206 02	
22.04.2020	Neu:	Geaf 2/2 206 01	
15.04.2020	Neu:	ABe 4/16 3116	
14.04.2020	Abbruch:	Fac 8710	
14.04.2020	Abbruch:	Fac 8707	
08.04.2020	Ausrangiert:	B 2268	Verkauft an MGB (Ersatzteilsender, danach Abbruch)
25.03.2020	Neu:	ABe 4/16 3115	
05.03.2020	Neu:	ABe 4/16 3114	
28.02.2020	Änderung:	ABe 8/12 3510	Ohne Werbung "Originalanstrich"
25.02.2020	Abbruch:	P 10151	BSW-3
25.02.2020	Abbruch:	C 312	
10.01.2020	Änderung:	ABe 8/12 3510	Neue Werbung "ABB"
2020			
27.12.2019	Abbruch:	P 10170	
05.12.2019	Neu:	ABe 4/16 3113	
03.12.2019	Neu:	P 10174	Umbau aus Sb-v 7729
02.12.2019	Neu:	Xmf 4/4 244 03	Umbau aus Xmf 4/4 9918
02.12.2019	Ausrangiert:	Xmf 4/4 9918	Umbau in Xmf 4/4 244 03
10.10.2019	Abbruch:	Ge 4/4 II 628	
01.09.2019	Ausrangiert:	Sb-v 7729	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

27.08.2019	Neu:	ABe 4/16 3112	
22.08.2019	Änderung:	Ge 4/4 II 624	Ohne Werbung "Originalanstrich"
09.07.2019	Abbruch:	B 2349	
09.07.2019	Abbruch:	A 1231	
27.06.2019	Neu:	ABe 4/16 3111	
15.06.2019	Neu:	WN 9801 (LD C 32)	Umzeichnung
15.06.2019	Ausrangiert:	WN 9801 (C 2012)	Umzeichnung
31.05.2019	Neu:	WS 3931	Umbau aus BD 2477
31.05.2019	Ausrangiert:	BD 2477	Umbau in Velowagen
28.05.2019	Abbruch:	B 2344	
28.05.2019	Abbruch:	D 4216	
20.05.2019	Abbruch:	B 2270	
07.05.2019	Abbruch:	Za 8108	
07.05.2019	Abbruch:	Za 8106	
05.04.2019	Neu:	WS 3932	Umbau aus BD 2478
05.04.2019	Ausrangiert:	BD 2478	Umbau in Velowagen
13.03.2019	Änderung:	ABe 8/12 3510	Ohne Werbung "Originalanstrich"
28.02.2019	Abbruch:	Za 8112	
28.02.2019	Abbruch:	Za 8107	
13.02.2019	Änderung:	Ge 6/6 II 702	Ohne Werbung "Originalanstrich"
19.01.2019	Änderung:	ABe 8/12 3510	Neue Werbung "ABB"
12.01.2019	Änderung:	ABe 8/12 3512	Neue Werbung "ABB"
01.01.2019	Neu:	WN 9859	Umbau aus X 9103
01.01.2019	Ausrangiert:	X 9103	Umzeichnung in WN 9859
2019			
19.12.2018	Neu:	A-WSp 591 01	Umabu aus Bp 525 24 / Innotren

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

19.12.2018	Ausrangiert:	Bp 525 24	Umbau in A-WSp 591 01
11.12.2018	Abbruch:	D 4214	
04.12.2018	Abbruch:	D 4208	
30.11.2018	Änderung:	Ge 6/6 II 702	Neue Werbung "60 Jahre, 6 Mio Km"
28.11.2018	Änderung:	Ge 4/4 II 628	Neue Werbung "FAIRTIQ"
23.11.2018	Neu:	Aps 1321	Excellence Wagen Glacier Express
23.11.2018	Ausrangiert:	Bp 2538	
31.10.2018	Abbruch:	D 4204	
31.10.2018	Abbruch:	A 1242	
02.10.2018	Abbruch:	A 1239	
25.09.2018	Änderung:	Ge 2/2 161	Zurück von Blonay-Chamby
25.09.2018	Änderung:	Ge 4/4 182	Zurück von Blonay-Chamby
06.09.2018	Änderung:	Ge 4/4 II 620	Neue Werbung "RhB Club"
22.08.2018	Änderung:	Ge 2/2 161	Leihweise an Blonay-Chamby
22.08.2018	Änderung:	Ge 4/4 182	Leihweise an Blonay-Chamby
20.08.2018	Änderung:	B 2315	Neuer Anstrich "Bärenland Arosa"
14.08.2018	Änderung:	Ge 4/4 II 623	Neue Werbung "Glacier Express"
03.08.2018	Änderung:	B 2317	Neuer Anstrich "Bärenland Arosa"
03.08.2018	Änderung:	B 2318	Neuer Anstrich "Bärenland Arosa"
03.08.2018	Änderung:	B 2319	Neuer Anstrich "Bärenland Arosa"
27.07.2018	Änderung:	Ge 2/2 161	Neuer Anstrich "Braun"
20.07.2018	Ausrangiert:	A 1238	Verkauft an Richard Schmid AG
16.07.2018	Abbruch:	B 2267, B 2269	
12.07.2018	Ausrangiert:	B 2272	Verkauft an MGB
22.06.2018	Ausrangiert:	B 2273	Verkauft an MGB
21.06.2018	Ausrangiert:	B 2303	Verkauft an Chemin de fer de Provence

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

29.05.2018	Änderung:	Hai-tvz 5139	Neue Werbung "Bündner Güterbahn"
08.05.2018	Änderung:	Ge 4/4 II 618	Neue Werbung "Rhätische Bahn"
01.05.2018	Änderung:	Bt 528 01-08	Alle neu ohne "i"
01.05.2018	Änderung:	At 578 01-06	Alle neu ohne "i"
24.04.2018	Änderung:	P 10049	Schlackenwagen Gevag
20.04.2018	Änderung:	P 10050	Schlackenwagen Gevag
17.04.2018	Änderung:	ABe 8/12 3506	Ohne Werbung "Originalanstrich"
28.04.2018	Neu:	Bit 528 08	
31.03.2018	Abbruch:	P 10136	
31.03.2018	Abbruch:	P 10135	
13.03.2018	Abbruch:	A 1224, B 2364	
23.02.2018	Änderung:	Ge 4/4 III 648	Neue Werbung "Sonntagsblick"
22.02.2018	Abbruch:	B 2357, B 2358	
16.02.2018	Neu:	Bit 528 03	
16.02.2018	Neu:	Bit 528 01, Bit 528 02	
12.02.2018	Neu:	Bit 528 04, Bit 528 07	
17.01.2018	Neu:	Bit 528 05, Bit 528 06	
16.01.2018	Ausrangiert:	WR 3822	Abgabe an Chemin de fer de la Baie de Somme
12.01.2018	Änderung:	Ge 4/4 II 617	Neue Werbung "50 Jahre LGB"
09.01.2018	Neu:	Xak 940 03	Umbau aus Xbk-v 7709 / Umbau in Hebebühnewagen
09.01.2018	Ausrangiert:	Xbk-v 7709	Umbau in Xak 940 03
2018			
22.12.2017	Änderung:	Ge 4/4 II 617	Ohne Werbung "Originalanstrich"
16.12.2017	Neu:	Xak 940 02	Umbau aus Xbk-v 7707 / Umbau in Hebebühnewagen
16.12.2017	Ausrangiert:	Xbk-v 7707	Umbau in Xak 940 02
22.11.2017	Abbruch:	B 2316, Xak 9372	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

17.11.2017	Änderung:	Ge 4/4 III 642	Neue Werbung "Integral"
07.11.2017	Abbruch:	D 4207, Xak 9371	
10.10.2017	Abbruch:	B 2341, Haik-v 5110	
26.09.2017	Neu:	Ait 578 06	
26.09.2017	Neu:	Ait 578 04, Ait 578 05	
19.09.2017	Abbruch:	Rp 653 05	
15.08.2017	Neu:	Xak 965 01	Umbau aus B 2307 / Umbau in Messwagen
15.08.2017	Ausrangiert:	B 2307	Umbau in Xak 965 01
25.07.2017	Neu:	Ait 578 02, Ait 578 03	
05.07.2017	Neu:	Xm 2/2 278 06	Zweiwegfahrzug Feuerwehr
03.07.2017	Ausrangiert:	D 4218	Verkauft an Chemin de fer de la Baie de Somme
29.06.2017	Neu:	Xm 2/2 278 05	Zweiwegfahrzug Feuerwehr
26.06.2017	Ausrangiert:	A 1230	Verkauft an Chemin de fer du Vivarais
20.06.2017	Ausrangiert:	A 1228	Verkauft an Chemin de fer du Vivarais
12.06.2017	Ausrangiert:	A 1227	Verkauft an Chemin de fer du Vivarais
09.06.2017	Änderung:	Ge 4/4 II 611	Änderung Werbung "Login"
06.06.2017	Ausrangiert:	A 1229	Verkauft an Chemin de fer du Vivarais
30.05.2017	Ausrangiert:	D 4212	Verkauft an Chemin de fer du Vivarais
24.05.2017	Änderung:	Ge 4/4 III 649	Neue Werbung "ARGE Hinterrheinbrücke"
12.05.2017	Änderung:	Haiqq-tuyz 5174	Neue Werbung "Volg Fläsch"
04.05.2017	Neu:	ABi 5706	Albulagliederzug B 573 06, B 574 06, Bi 576 06
03.05.2017	Neu:	ABi 5706	Albulagliederzug A 570 06, AB 572 06, B 577 06
26.04.2017	Änderung:	Haiqq-tuyz 5173	Neue Werbung "Volg Sent"
13.04.2017	Änderung:	Haikqq-uy 5163	Neue Werbung "Volg Ardez"
12.04.2017	Neu:	Xm 2/2 278 04	Zweiwegfahrzug Feuerwehr
31.03.2017	Änderung:	Haikqq-uy 5164	Neue Werbung "Volg Vella"

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

15.03.2017	Neu:	Xm 2/2 278 03	Zweiwegfahrzeug Feuerwehr
13.03.2017	Neu:	Xak 997 01	Umbau in Bienenwagen
13.03.2017	Ausrangiert:	B 2305	Umbau in Bienenwagen Xa 997 01
10.03.2017	Änderung:	Haikqq-uy 5162	Neue Werbung "Volg Vrin"
10.03.2017	Änderung:	ABe 4/12 3104	Ohne Werbung "Originalanstrich"
03.03.2017	Änderung:	Haiqq-tuyz 5175	Neue Werbung "Volg Landquart"
14.02.2017	Neu:	ABi 5705	Albulagliederzug B 573 05, B 574 05, Bi 576 05
13.02.2017	Neu:	ABi 5705	Albulagliederzug A 570 05, AB 572 05, B 577 05
01.02.2017	Änderung:	Ge 4/4 II 621	Neue Werbung "Traveco"
12.01.2017	Neu:	Xm 2/2 278 02	Zweiwegfahrzeug Feuerwehr
12.01.2017	Änderung:	ABe 8/12 3506	Neue Werbung "ABB"

2017

20.12.2016	Abbruch:	B 2301	
13.12.2016	Abbruch:	Xe 4/4 9922	
30.11.2016	Ausrangiert:	Sl 7755, Sl 7756, Sl 7759	Verkauft an GEVAG Untervaz
24.11.2016	Neu:	Ait 578 01	
21.10.2016	Neu:	ABi 5704	Albulagliederzug B 573 04, B 574 04, Bi 576 04
20.10.2016	Neu:	ABi 5704	Albulagliederzug A 570 04, AB 572 04, B 577 04
22.09.2016	Abbruch:	X 9397	
22.09.2016	Abbruch:	Uc 8006, Uc 8010	
22.09.2016	Abbruch:	Uc 8049, Uc 8062	
20.09.2016	Abbruch:	B 2304	
08.09.2016	Änderung:	Ge 4/4 II 629	Neue Werbung "Albulatunnel"
11.08.2016	Änderung:	Xk 993 02	Umzeichnung
26.07.2016	Änderung:	Tm 2/2 120	Neue Werbung "Wildmannlibande"
22.07.2016	Änderung:	Xac 8739	Umzeichnung

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

22.07.2016	Änderung:	Xac 8737	Umzeichnung
15.07.2016	Änderung:	Ge 4/4 II 630	Neue Werbung "Ihre Werbung"
07.07.2016	Neu:	ABi 5703	Albulagliederzug B 573 03, B 574 03, Bi 576 03
06.07.2016	Neu:	ABi 5703	Albulagliederzug A 570 03, AB 572 03, B 577 03
10.06.2016	Änderung:	ABe 4/16 3104	Neue Werbung "Ski WM 2017"
07.06.2016	Änderung:	Xac 8738	Umzeichnung
02.06.2016	Abbruch:	Xk 9093	
02.06.2016	Änderung:	Xac 8742	Umzeichnung
02.06.2016	Änderung:	Xbk-v 7708	Umzeichnung
02.06.2016	Änderung:	Xbk-v 7710	Umzeichnung
02.06.2016	Änderung:	Xbk-v 7713	Umzeichnung
02.06.2016	Änderung:	Xbk-v 7714	Umzeichnung
02.06.2016	Änderung:	Xbk-v 7715	Umzeichnung
01.06.2016	Änderung:	Xbk-v 7707	Umzeichnung
01.06.2016	Änderung:	Xbk-v 7709	Umzeichnung
01.06.2016	Änderung:	Xbk-v 7712	Umzeichnung
01.06.2016	Änderung:	Xac 8734	Umzeichnung
01.06.2016	Änderung:	Xac 8736	Umzeichnung
30.05.2016	Änderung:	Xac 8733	Umzeichnung
13.05.2016	Änderung:	Xa 8343	Umzeichnung
10.05.2016	Änderung:	Xac 8735	Umzeichnung
10.05.2016	Änderung:	Xac 8740	Umzeichnung
10.05.2016	Änderung:	Xac 8741	Umzeichnung
27.04.2016	Änderung:	Xa 8344	Umzeichnung
27.04.2016	Änderung:	Xa 8347	Umzeichnung
27.04.2016	Abbruch:	Xk 9308	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

19.04.2016	Abbruch:	Uc 8004, Uc 8050, Uc 8067	
08.04.2016	Neu:	Xm 2/2 278 01	Zweiwegfahrzeug Feuerwehr
08.04.2016	Neu:	Xmf 6/6 244 02	
08.04.2016	Änderung:	Xa-u 8763	Umzeichnung
08.04.2016	Änderung:	Xa-u 8764	Umzeichnung
08.04.2016	Änderung:	Xa-u 8766	Umzeichnung
08.04.2016	Änderung:	Xa-u 8767	Umzeichnung
08.04.2016	Änderung:	Xa-u 8770	Umzeichnung
05.04.2016	Änderung:	Xa-u 8765	Umzeichnung
05.04.2016	Änderung:	Xa-u 8768	Umzeichnung
05.04.2016	Änderung:	Xa-u 8769	Umzeichnung
05.04.2016	Änderung:	Xa-u 8763	Umzeichnung
05.04.2016	Änderung:	Xa-u 8762	Umzeichnung
05.04.2016	Änderung:	Xa-u 8761	Umzeichnung
24.03.2016	Änderung:	B 2463	Umzeichnung
18.03.2016	Neu:	ABi 5702	Albulagliederzug B 573 02, B 574 02, Bi 576 02
17.03.2016	Neu:	ABi 5702	Albulagliederzug A 570 02, AB 572 02, B 577 02
10.03.2016	Änderung:	ABe 4/4 51	Ohne Werbung, Originalanstrich
06.03.2016	Neu:	G 3/4 11	Heidi
27.02.2016	Neu:	WN 9805	
22.02.2016	Änderung:	A 1271	Umzeichnung
19.02.2016	Änderung:	B 2468	Umzeichnung
16.02.2016	Änderung:	A 1272	Umzeichnung
12.02.2016	Änderung:	B 2464	Umzeichnung
04.02.2016	Änderung:	Ge 4/4 III 645	Änderung Werbung "RTR"
29.01.2016	Änderung:	B 2466	Umzeichnung

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

26.01.2016	Änderung:	B 2467	Umzeichnung
20.01.2016	Änderung:	B 2465	Umzeichnung
20.01.2016	Änderung:	B 2462	Umzeichnung
2016			
18.12.2015	Änderung:	Ge 4/4 II 633	Änderung Werbung "RTR"
10.12.2015	Änderung:	B 2461	Umzeichnung
03.12.2015	Neu:	ABi 5701	Albulagliederzug B 573 01, B 574 01, Bi 576 01
02.12.2015	Neu:	ABi 5701	Albulagliederzug A 570 01, AB 572 01, B 577 01
02.12.2015	Änderung:	Taf 2/2 295 92	Umzeichnung
30.11.2015	Ausrangiert:	WR 3816/3817	Abgabe an Chemin de fer de la Baie de Somme
30.11.2015	Änderung:	ABe 8/12 3512	Änderung Werbung "ABB"
16.11.2015	Änderung:	Ge 4/4 I 602	Zurück aus Verkehrshaus Luzern
16.11.2015	Änderung:	B 2092	In Verkehrshaus eingelagert
16.11.2015	Abbruch:	P 10068	
10.11.2015	Neu:	Taf 2/2 295 93	
10.11.2015	Änderung:	Xk 940 01	Umzeichnung
02.11.2015	Änderung:	Xak 935 02	Umzeichnung
23.10.2015	Änderung:	Xmf 6/6 244 01	Umzeichnung
20.10.2015	Änderung:	Xak-v 993 01	Umzeichnung
15.10.2015	Änderung:	Gmf 4/4 234 04	Umzeichnung
07.10.2015	Änderung:	Xak-v 935 03	Umzeichnung
02.10.2015	Änderung:	Gmf 4/4 234 03	Umzeichnung
01.10.2015	Neu:	Gmf 4/4 287 04	
28.08.2015	Änderung:	Xk-w 931 12	Umzeichnung
13.08.2015	Neu:	Gmf 4/4 287 03	
30.07.2015	Änderung:	Xk-w 931 13	Umzeichnung

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

29.07.2015	Änderung:	Taf 2/2 295 91	Umzeichnung
22.07.2015	Änderung:	Xe 4/4 272 01	Umzeichnung
10.07.2015	Änderung:	Gmf 4/4 234 01	Umzeichnung
07.07.2015	Änderung:	Gmf 4/4 234 02	Umzeichnung
05.06.2015	Abbruch:	D 4071, D 4074	
13.05.2015	Ausrangiert:	Xrotm 9216	Verkauft an DFB
08.05.2015	Änderung:	Ge 2/4 205	Zurück aus Winterthur, Goldau nach Filisur
20.04.2015	Änderung:	Ge 4/4 II 619	Neue Werbung "Südostschweiz"
30.03.2015	Änderung:	Xa 998 01	Pilotwagen für Aushubzüge Albulatunnel II
24.03.2015	Änderung:	Ge 4/4 III 648	Ohne Werbung, Originalanstrich
18.03.2015	Änderung:	ABe 4/4 55	Ohne Werbung, Originalanstrich
04.03.2015	Änderung:	P 10130	Verkauft an Furrer & Frey
13.02.2015	Änderung:	Xk 930 01	Umzeichnung
13.02.2015	Änderung:	Xk 931 15	Umzeichnung
13.02.2015	Änderung:	Xk 931 14	Umzeichnung
22.01.2015	Abbruch:	A 1281	
21.01.2015	Neu:	Gmf 4/4 287 02	
16.01.2015	Änderung:	ABe 8/12 3512	Neue Werbung "ABB"
15.01.2015	Abbruch:	Xe 4/4 9923	
09.01.2015	Änderung:	P 10131	Verkauft an Furrer & Frey
07.01.2015	Ausrangiert:	Xrotet 9219	Verkauft an MGB Xrotm 4936
2015			
15.12.2014	Änderung:	Xe 4/4 232 02	Hilfswagen Poschiavo
06.12.2014	Abbruch:	P 10111	
17.11.2014	Änderung:	Xc 931 23	Umzeichnung
17.11.2014	Änderung:	Xc 931 24	Umzeichnung

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

17.11.2014	Änderung:	Xc 931 21	Umzeichnung
17.11.2014	Änderung:	Xc 931 22	Umzeichnung
13.11.2014	Abbruch:	P 10165, P 10168	
30.10.2014	Abbruch:	WS 3902	
24.10.2014	Änderung:	Ge 4/4 II 624	Neue Werbung "Facebook"
06.10.2014	Ausrangiert:	Uc 8001	Historisch, abgestellt in Bever
03.09.2014	Änderung:	Ge 4/4 II 627	Neue Werbung "100 Jahre Chur-Arosa"
26.08.2014	Abbruch:	D 4072, D 4075	
24.07.2014	Änderung:	P 10137	Umzeichnung
24.07.2014	Änderung:	P 10138	Umzeichnung
24.07.2014	Änderung:	P 10139	Umzeichnung
24.07.2014	Änderung:	P 10140	Umzeichnung
24.07.2014	Änderung:	P 10135	Umzeichnung
24.07.2014	Änderung:	P 10136	Umzeichnung
08.07.2014	Abbruch:	Za 8104	
04.07.2014	Änderung:	Xak-v 915 02	Umzeichnung
23.06.2014	Abbruch:	Uc 8061, Uc 8069	
01.05.2014	Ausrangiert:	Kp-w 7502, Kp-w 7504	Verkauft an Sersa
01.05.2014	Abbruch:	Uc 8099	
30.04.2014	Abbruch:	P 10166	
03.04.2014	Ausrangiert:	Kp-w 7503, Kp-w 7506	Verkauft an Sersa
03.04.2014	Ausrangiert:	Kk-w 7318, Kk-w 7321	Verkauft an Sersa
03.04.2014	Ausrangiert:	Uc 8079, Uc 8098	Verkauft an Sersa
31.03.2014	Ausrangiert:	D 4073	Verkauft an Sersa
17.03.2014	Änderung:	ABe 4/4 53	Ohne Werbung, Originalanstrich
03.02.2014	Ausrangiert:	Za 8101, Za 8102, Za 8103	Verkauft an MGB (Uah 2881 - 2883)

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

21.01.2014	Abbruch:	P 10060, P 10062	
2014			
17.12.2013	Änderung:	Ge 4/4 II 623	Neue Werbung "125 Jahre RhB"
12.12.2013	Änderung:	Haikqq-uy 5169	Neue Werbung "Kuoni"
11.12.2013	Abbruch:	Xrotet 9218	
09.12.2013	Änderung:	Za 8130	Neue Werbung "Conrad Storz"
06.12.2013	Änderung:	P 10173	Umzeichnung
06.11.2013	Ausrangiert:	Uc 8082	Untergestell verkauft an Verein Sernftalbahn
25.10.2013	Abbruch:	P 10056, P 10057, P 10066	
23.10.2013	Abbruch:	Xk 9341	
23.10.2013	Abbruch:	Uc 8089, Uc 8090, Uc 8092	
18.10.2013	Änderung:	Sbk-v 7707	Zurück aus Verkehrshaus
18.10.2013	Abbruch:	Uc 8073, Uc 8086, Uc 8088	
01.10.2013	Abbruch:	Uc 8070, Uc 8071, Uc 8072	
27.09.2013	Abbruch:	ABt 1702	
17.09.2013	Änderung:	Kk-w 911 02	Umzeichnung
16.09.2013	Änderung:	Kk-w 911 03	Umzeichnung
09.09.2013	Abbruch:	X 8627	
09.09.2013	Abbruch:	Kk-w 7339	
16.08.2013	Änderung:	D 4232	Umzeichnung
05.07.2013	Änderung:	Ge 4/4 III 649	Neue Werbung "20 Minuten"
03.07.2013	Änderung:	Xk 979 01	Umzeichnung
01.07.2013	Ausrangiert:	Skl 8409	Verkauft an MOB
21.06.2013	Änderung:	Ge 4/4 III 644	Neue Werbung "Lazzarini"
20.06.2013	Neu:	Gmf 4/4 287 01	
18.06.2013	Ausrangiert:	ABt 1702	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

07.06.2013	Änderung:	Ge 4/4 III 647	Neue Werbung "A&M AG"
01.06.2013	Änderung:	ABe 4/4 52	Ohne Werbung, Originalanstrich
07.05.2013	Neu:	ABe 4/16 3102	
03.05.2013	Änderung:	Ge 4/4 II 618	Neue Werbung "Edelweiss Air"
30.04.2013	Änderung:	D 4231	Umzeichnung
23.04.2013	Änderung:	Ge 4/4 II 620	Neue Werbung "100 Jahre Bever-Scuol"
05.04.2013	Änderung:	ABe 4/16 3105	Neue Werbung "BüGa"
31.03.2013	Ausrangiert:	P 10120	Verkauft an Tafag
11.03.2013	Abbruch:	Uc 8044, Uc 8048	
07.03.2013	Änderung:	Sbk-v 7707	Ausgestellt im Verkehrshaus
22.02.2013	Ausrangiert:	Sbk-v 7704, Sbk-v 7705	Verkauft an MOB
22.02.2013	Ausrangiert:	Sbk-v 7706	
21.02.2013	Ausrangiert:	Sbk-v 7702	Verkauft an MOB
20.02.2013	Ausrangiert:	Sbk-v 7701	Verkauft an MOB
03.02.2013	Änderung:	Za 8141	Neue Werbung "Conrad Storz"
15.01.2013	Ausrangiert:	Sbk-v 7703	Verkauft an MOB

2013

19.12.2012	Abbruch:	ABt 1701	
06.12.2012	Neu:	ABe 4/16 3105	
21.11.2012	Ausrangiert:	Gak-v 5410, Gak-v 5411	Verkauft an Le Chemin de fer du Vivarais
07.11.2012	Abbruch:	WN 9883	
03.10.2012	Änderung:	P 10172	Umzeichnung
03.10.2012	Änderung:	P 10171	Umzeichnung
24.09.2012	Abbruch:	Xe 4/4 9924	
16.08.2012	Neu:	Xrotmt 954 02	
12.07.2012	Abbruch:	WN 9881, WN 9882	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

12.07.2012	Abbruch:	WN 9885	
16.06.2012	Neu:	ABe 4/16 3104	
05.06.2012	Abbruch:	Uc 8085	
01.06.2012	Änderung:	Xe 4/4 232 01	Umzeichnung
23.05.2012	Änderung:	Ge 4/4 II 630	Neue Werbung "100 Jahre Chur-Disentis"
23.05.2012	Abbruch:	B 2415	
22.05.2012	Abbruch:	WN 9884	
04.05.2012	Neu:	Xrotmt 954 01	
25.04.2012	Ausrangiert:	ABt 1701	Ersatzteilspender für BDt 1722
25.04.2012	Ausrangiert:	P 10069	Steht in Punt Muragl bei Gasser
12.04.2012	Abbruch:	Xk 9322	
12.04.2012	Ausrangiert:	Gak-v 5402, Gak-v 5403	Verkauft an Le Chemin de fer du Vivarais
12.04.2012	Ausrangiert:	Gak-v 5407	Verkauft an Le Chemin de fer du Vivarais
12.04.2012	Ausrangiert:	Gak-v 5408, Gak-v 5409	Verkauft an Le Chemin de fer du Vivarais
10.04.2012	Abbruch:	Uc 8033, Uc 8045	
02.04.2012	Abbruch:	Uc 8042, Uc 8068	
27.03.2012	Abbruch:	Uc 8011, Uc 8019	
23.03.2012	Abbruch:	Uc 8016, Uc 8031	
15.03.2012	Abbruch:	Uc 8018, Uc 8020	
13.03.2012	Abbruch:	Uc 8012, Uc 8034	
09.03.2012	Änderung:	As 1256	ex Arosa Express, roter Anstrich
07.03.2012	Ausrangiert:	Ge 4/4 I 602	Leihgabe ans Verkehrshaus Luzern
07.03.2012	Ausrangiert:	B 2092	Dauerleihgabe ans Verkehrshaus Luzern
28.02.2012	Neu:	ABe 4/16 3103	
10.02.2012	Abbruch:	Uc 8032	
06.02.2012	Änderung:	B 2315	ex Arosa Express, roter Anstrich

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

03.02.2012	Ausrangiert:	Gak-v 5401	Verkauft an Le Chemin de fer du Vivarais
18.01.2012	Abbruch:	Lb 7853	
09.01.2012	Änderung:	Xak 915 01	Umzeichnung
2012			
23.12.2011	Neu:	Xrotmt 954 04	
23.12.2011	Abbruch:	Uc 8095, Uc 8100	
20.12.2011	Abbruch:	Xk 9321	
19.12.2011	Abbruch:	Uc 8096, Uc 8097	
13.12.2011	Abbruch:	Xk 9091	
22.11.2011	Abbruch:	P 10064	
22.11.2011	Abbruch:	P 10063	
21.11.2011	Neu:	ABe 4/16 3101	
21.11.2011	Abbruch:	Bt 1703	
17.11.2011	Abbruch:	Xkl 9080	
11.11.2011	Abbruch:	Xak-v 9396	
01.11.2011	Abbruch:	Skl 8402	
13.10.2011	Ausrangiert:	Xk 8604, Xk 8616	Abgabe an Albula Museum Bergün
10.10.2011	Neu:	Xak-v 911 01	Umbau aus Gak-v 5405
10.10.2011	Ausrangiert:	Gak-v 5405	Umbau in Xak 911 01
26.09.2011	Abbruch:	B 2264, B 2265	
16.09.2011	Änderung:	Haikqq-uy 5165	Neue Werbung "Howeg"
05.09.2011	Abbruch:	Skl 8406, Skl 8410	
05.09.2011	Abbruch:	Skl 8411, Skl 8412	
21.07.2011	Änderung:	WS 3922	
06.07.2011	Abbruch:	Lb 7878	
01.07.2011	Änderung:	WS 3921	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

01.07.2011	Änderung:	Haikqq-uy 5165	
29.06.2011	Abbruch:	Xk-v 9058	
23.06.2011	Abbruch:	P 10080, P 10081	
23.06.2011	Abbruch:	P 10082, P 10083	
16.06.2011	Änderung:	BD 2481	ex Arosa Express, roter Anstrich
27.05.2011	Neu:	Xrotmt 954 03	
26.05.2011	Abbruch:	Ge 4/4 I 609	
20.05.2011	Änderung:	Ge 4/4 II 633	Neue Werbung "RTR"
19.05.2011	Abbruch:	B 2261	
18.05.2011	Abbruch:	B 2262, B 2263	
12.05.2011	Abbruch:	B 1516, B 2326	
11.05.2011	Abbruch:	Gak-v 5404	
11.05.2011	Änderung:	Ge 4/4 III 645	Neue Werbung "RTR"
29.04.2011	Abbruch:	B 2330	
27.04.2011	Abbruch:	B 2321, B 2322	
18.04.2011	Abbruch:	B 2324	
15.04.2011	Abbruch:	B 2327, Xk 9085	
11.04.2011	Abbruch:	Ge 4/4 I 606	
08.04.2011	Änderung:	Ge 4/4 III 644	Ohne Werbung, Originalanstrich
31.03.2011	Abbruch:	P 10149, P 10150, P 10160	
31.03.2011	Neu:	ABe 8/12 3515	
30.03.2011	Abbruch:	Ge 4/4 I 607, Xk 9019	
29.03.2011	Abbruch:	Lb 7868	
22.03.2011	Abbruch:	Ge 4/4 I 604	
21.03.2011	Änderung:	ABe 4/4 54	Ohne Werbung, Originalanstrich
17.03.2011	Abbruch:	Ge 4/4 I 608	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

03.03.2011	Neu:	ABe 8/12 3514	
25.02.2011	Ausrangiert:	Xk 9355, Xk 9356	Verkauft nach Italien
25.02.2011	Ausrangiert:	Xak 9317, 9318	Verkauft nach Italien
23.02.2011	Ausrangiert:	Xc 9412, Xc 9413	Verkauft nach Italien
23.02.2011	Ausrangiert:	Xc 9414, Xc 9415	Verkauft nach Italien
23.02.2011	Abbruch:	Xk 9353	
22.02.2011	Abbruch:	Kk-w 7309, Kk-w 7311	
22.02.2011	Abbruch:	Kk-w 7325, Kk-w 7337	
21.02.2011	Abbruch:	Kk-w 7312	
21.02.2011	Ausrangiert:	Kp-w 7508, Xak 9316	Verkauft nach Italien
18.02.2011	Abbruch:	Xk 9014, 9026, 9028	
17.02.2011	Ausrangiert:	Kk-w 7306, Kk-w 7307	Verkauft nach Italien
17.02.2011	Ausrangiert:	Kk-w 7367, Kk-w 7383	
17.02.2011	Abbruch:	Za 8118	
16.02.2011	Abbruch:	Xak 9092	
15.02.2011	Abbruch:	Za 8115	
08.02.2011	Änderung:	DS 4222	Umbau in Heizwagen
07.02.2011	Abbruch:	Za 8116	
02.02.2011	Abbruch:	Za 8114, Za 8117	
02.02.2011	Abbruch:	Kk-w 7372	
31.01.2011	Abbruch:	P 10146, P 10147, P 10148	
31.01.2011	Abbruch:	P 10152, P 10156	
27.01.2011	Neu:	ABe 8/12 3513	
18.01.2011	Neu:	08-275/4 ZW-Y	Baumaschine
18.01.2011	Ausrangiert:	Kk-w 7303, Kk-w 7304	Verkauft nach Italien
06.01.2011	Neu:	ABe 8/12 3512	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

2011			
31.12.2010	Ausrangiert:	Xc 9416, Xc 9417, Xc 9418	Verkauft an MOB
31.12.2010	Ausrangiert:	Xc 9419, Xc 9420	Verkauft an MOB
21.12.2010	Abbruch:	Uc 8046, Uc 8080	
15.12.2010	Abbruch:	ABe 4/4 43	
15.12.2010	Abbruch:	ABe 4/4 44	
09.12.2010	Änderung:	DS 4223	Umbau in Heizwagen
09.12.2010	Neu:	ABe 8/12 3511	
04.12.2010	Änderung:	WR-S 3820	Pinao Bar
03.12.2010	Änderung:	Haiqq-tyz 5172	Neue Werbung "Bio Raselli"
02.12.2010	Abbruch:	Xk 9035	
01.12.2010	Abbruch:	B 2323, B 2325	
19.11.2010	Änderung:	ABe 4/4 56	Neue Werbung "Repower"
16.11.2010	Abbruch:	Ge 4/4 I 601	
12.11.2010	Ausrangiert:	Tm 2/2 15, Tm 2/2 21	Verkauft an Chemin de fer de la Baie de Somme
12.11.2010	Neu:	ABe 8/12 3510	
12.11.2010	Neu:	ABe 4/4 350 10, Bi 356 10	
09.11.2010	Neu:	ABe 8/12 3509	
09.11.2010	Neu:	ABe 4/4 350 09	
09.11.2010	Neu:	ABe 4/4 351 10	
04.11.2010	Änderung:	ABe 4/4 55	Neue Werbung "Repower"
04.11.2010	Abbruch:	Xk 9311	
04.11.2010	Abbruch:	ABe 4/4 41	
04.11.2010	Abbruch:	ABe 4/4 42	
04.11.2010	Abbruch:	ABe 4/4 45	
03.11.2010	Neu:	ABe 4/4 351 09, Bi 356 09	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

22.10.2010	Änderung:	DS 4221	Umbau in Heizwagen
11.10.2010	Änderung:	Ge 4/4 II 616	Neue Werbung "Siemens"
01.10.2010	Änderung:	A 531 02	Umzeichnung
01.10.2010	Neu:	Taf 2/2 265 92	
30.09.2010	Änderung:	Ge 4/4 II 617	Neue Werbung "Repower"
20.09.2010	Änderung:	DS 4219	Umbau in Heizwagen
17.09.2010	Änderung:	B 541 08	Umzeichnung
13.09.2010	Abbruch:	Xc 9411	
13.09.2010	Abbruch:	Uc 8023, Uc 8035, Uc 8041	
10.09.2010	Abbruch:	Uc 8024, Uc 8025	
09.09.2010	Änderung:	Ge 4/4 II 615	Neue Werbung "Repower"
09.09.2010	Neu:	ABe 8/12 3508	Richard Coray
07.09.2010	Abbruch:	Uc 8026, Uc 8028	
30.08.2010	Abbruch:	Gak-v 5406, Gak-v 5412	
24.08.2010	Abbruch:	Xk 9352, Xk 9358	
23.08.2010	Änderung:	B 541 07	Umzeichnung
18.08.2010	Änderung:	Haikqq-y 5166	Neue Werbung "Curea Elektro"
17.08.2010	Änderung:	DS 4220	Umbau in Heizwagen
17.08.2010	Abbruch:	Ua 8345, Ua 8348	
12.08.2010	Neu:	ABe 8/12 3507	Benedetg Fontana
10.08.2010	Änderung:	Xk 920 01	Umzeichnung
05.08.2010	Änderung:	B 541 06	Umzeichnung
03.08.2010	Änderung:	Ge 4/4 II 622	Neue Werbung "Hakone Tozan Railway"
14.07.2010	Abbruch:	Uc 8077	
02.07.2010	Änderung:	B 541 04	Umzeichnung
01.07.2010	Neu:	ABe 8/12 3506	Anna von Planta

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

01.07.2010	Änderung:	DS 4225	Umbau in Heizwagen
10.06.2010	Änderung:	B 541 03	Umzeichnung
28.05.2010	Abbruch:	B 2258, B 2260	
26.05.2010	Ausrangiert:	Skl 8408	Verkauft an MGB
25.05.2010	Ausrangiert:	Skl 8407	Verkauft an MGB
21.05.2010	Änderung:	A 1271 in A 531 01	
18.05.2010	Abbruch:	WN 9853, Xk 9357	
08.05.2010	Änderung:	ABe 8/12 3505: Neuer Name "Giovanni Segantini"	
07.05.2010	Abbruch:	Xk 9060	
01.05.2010	Änderung:	ABe 8/12 3504: Neuer Name "Dario Cologna"	
01.05.2010	Änderung:	ABe 8/12 3503: Neuer Name "Carlo Janka"	
01.05.2010	Änderung:	ABe 8/12 3502: Neuer Name "Friedrich Hennings"	
01.05.2010	Änderung:	ABe 8/12 3501: Neuer Name "Willem Jan Holsboer"	
01.05.2010	Änderung:	Haiqq-tyz 5171: Neue Werbung "RhB Güterbahn"	
01.05.2010	Neu:	Re-t 654 04, 654 06	
28.04.2010	Änderung:	B 2465 in B 541 05	
26.04.2010	Änderung:	Xk 9328 in Xk 916 01	
21.04.2010	Änderung:	ABe 4/4 53: Neue Werbung "Credito Valtellinese"	
21.04.2010	Abbruch:	Ua 8333, 8334	
21.04.2010	Änderung:	Haik-v 5103: Ohne Werbung	
16.04.2010	Neu:	ABe 8/12 3505	
09.04.2010	Änderung:	Xk 9347 in Xk 916 03	
08.04.2010	Änderung:	B 2462 in B 541 02	
07.04.2010	Ausrangiert:	ABe 4/4 35	
06.04.2010	Neu:	Re-t 654 02	
01.04.2010	Neu:	ABe 8/12 3504	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

31.03.2010	Änderung:	ABe 4/4 54: Neue Werbung "Graubündner Kantonalbank"
31.03.2010	Neu:	Re-t 654 07
30.03.2010	Neu:	Re-t 654 01, 654 03, 654 05
30.03.2010	Änderung:	D 4226 in DS 4226
30.03.2010	Abbruch:	Xak 9315
23.03.2010	Neu:	Taf 2/2 265 91
22.03.2010	Änderung:	Xk 9327 in Xk 916 02
19.03.2010	Neu:	Xae-t 931 06, 931 08, 931 09, 931 10
19.03.2010	Neu:	ABe 8/12 3503
19.03.2010	Abbruch:	Skp-w 8415, 8416
18.03.2010	Neu:	Xae-t 931 07, 931 11
18.03.2010	Änderung:	B 2461 in B 541 01
18.03.2010	Abbruch:	Skp-w 8413, 8414
16.03.2010	Abbruch:	Rp-w 8231, 8235, 8237
10.03.2010	Abbruch:	WR 3813' (alt), Xak 9314
09.03.2010	Abbruch:	As 1171
01.03.2010	Abbruch:	P 10164
22.02.2010	Abbruch:	B 2328
16.02.2010	Abbruch:	Xk 9313, 9349
11.02.2010	Neu:	Xae-t 931 05
10.02.2010	Abbruch:	Xk 9340, 9374
22.01.2010	Abbruch:	Xm 2/2 9915
15.01.2010	Änderung:	Ge 4/4 II 619, ABe 4/4 52: Neue Werbung "100 Jahre Bernina"
14.01.2010	Abbruch:	Uc 8008, 8081, 8083, 8087, 8093
11.01.2010	Ausrangiert:	Uc 8084, 8091, 8094 (Untergestell nach Italien)
11.01.2010	Abbruch:	Uc 8002, 8009, 8037

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

2010		
31.12.2009	Abbruch:	P 10118, P 10124
11.12.2009	Abbruch:	Ua 8342, Rp-w 8232, 8233, 8239
08.12.2009	Abbruch:	ABe 4/4 32
06.11.2009	Neu:	ABe 8/12 3502 (Allegra)
03.11.2009	Neu:	R 21 RD-2 (Sersa)
30.10.2009	Neu:	Xa-t 931 04
28.10.2009	Ausrangiert:	P 10112 (Abgabe an SEFT)
15.10.2009	Abbruch:	Xk 9360
14.10.2009	Neu:	ABe 8/12 3501 (Allegra)
06.10.2009	Abbruch:	ABe 4/4 31
30.09.2009	Neu:	Xa-t 931 02, 931 03
24.09.2009	Abbruch:	B 2253
18.09.2009	Abbruch:	B 2233
15.09.2009	Ausrangiert:	ABe 4/4 31 (Motorschaden)
12.09.2009	Neu:	B20 AC4 (Sersa)
01.09.2009	Neu:	Xa-t 931 01
09.07.2009	Abbruch:	Xk 9043
19.06.2009	Abbruch:	Xk 9319, Xkl 9373
15.06.2009	Änderung:	ABe 4/4 56: Neuanstrich
09.06.2009	Änderung:	Ge 4/4 III 642: Neue Werbung "RhB Team"
29.05.2009	Änderung:	Ge 6/6 II 707: Neuanstrich und neue Lampen
20.05.2009	Änderung:	ABe 4/4 53: Neuanstrich
15.05.2009	Neu:	Ap 1315, 1316; Bp 2537, 2538; WRp 3830
13.05.2009	Änderung:	Xk 9039 in WN 9806
01.05.2009	Neu:	B 40 UM-4 (Sersa)

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

24.04.2009	Änderung:	B 2319 (ex Arosa Express) ist wieder rot
24.04.2009	Ausrangiert:	Rp-w 8232
09.04.2009	Änderung:	ABe 4/4 55: Neu anstrich
01.04.2009	Neu:	Xa-t 935 01
20.03.2009	Änderung:	ABe 4/4 52: Neu anstrich
18.03.2009	Abbruch:	B 1515
16.03.2009	Änderung:	Gbk-v 5502 in Xk 9082
16.03.2009	Abbruch:	Xk 9082
28.02.2009	Neu:	Xa-tu 937 04
25.02.2009	Neu:	Xa-tu 937 03
24.02.2009	Abbruch:	Uc 8003
20.02.2009	Neu:	Xa-tu 937 02
20.02.2009	Ausrangiert:	Gbk-v 5502
06.02.2009	Abbruch:	Kk-w 7322
22.01.2009	Abbruch:	Kk-w 7305, 7313, 7315, 7334, 7335, 7343, 7370
16.12.2008	Neu:	Xa-tu 937 01
11.12.2008	Änderung:	Ge 4/4 III 646: Neue Werbung "BüGa"
18.11.2008	Abbruch:	Ge 6/6 I 412
17.11.2008	Ausrangiert:	B 2233 Feuerwehrübungswagen
22.10.2008	Änderung:	Ge 4/4 III 648: Neue Werbung "LANXESS"
25.09.2008	Abbruch:	Te 2/2 72
22.09.2008	Abbruch:	Xk 9309
09.09.2008	Änderung:	Kk-w 7384 in Xk 9309
09.09.2008	Ausrangiert:	Xk 9309
05.09.2008	Abbruch:	Tm 2/2 18
05.09.2008	Änderung:	AB 1570 (ex Arosa Express) ist wieder rot

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

03.09.2008	Abbruch:	Ua 8332	
01.09.2008	Änderung:	Xk 9049 in WN 9862	
15.07.2008	Änderung:	A(WR-S) 1223 in A 1223	
04.07.2008	Änderung:	B 2337 in WS 3914	
18.06.2008	Abbruch:	B 2259, Ua 8346	
04.06.2008	Neu:	Rp 635 03, 635 04	
29.05.2008	Neu:	Rp 635 02	
28.05.2008	Neu:	Rp 635 01	
28.05.2008	Abbruch:	Xk-v 9057 (Tunnelbelüftungswagen)	
13.05.2008	Neu:	Bp 525 21-525 24 (ex MGB Pano Bp 4023-4026)	
08.05.2008	Ausrangiert:	Xm 2/2 9914 (an MOB)	
05.05.2008	Neu:	Rp 635 05	
14.04.2008	Abbruch:	Xk 9059 Mannschaftswagen Landquart	
26.03.2008	Ausrangiert:	B 2259 Feuerwehrübungswagen	
25.03.2008	Abbruch:	B 2254	
10.03.2008	Abbruch:	D2 4071 (ex Gbk-v 5554), 4074 (ex Gbk-v 5562)	
03.03.2008	Ausrangiert:	Lb 7801, 7802: Verkauf an Gevag Untervaz	
29.02.2008	Abbruch:	Tm 2/2 17	
25.02.2008	Abbruch:	Uc 8013, 8014, 8029	
13.02.2008	Änderung:	Uc 8086-8100 neu ohne Holcim Werbung	
01.02.2008	Abbruch:	Lb 7871	
01.02.2008	Änderung:	Ge 4/4 III 641: Coop Werbung neu mit Tomaten	
28.01.2008	Neu:	Sgp 7604	
25.01.2008	Neu:	Sgp 7608	
23.01.2008	Neu:	Sgp 7609	
22.01.2008	Neu:	Sgp 7606	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

21.01.2008	Änderung:	E 8502 in P 10081, E 8503 in P 10082
18.01.2008	Neu:	Sgp 7603
14.01.2008	Abbruch:	Kkp 7352, Gbk-v 5520
11.01.2008	Abbruch:	Kkp 7353, 7354, 7355
11.01.2008	Abbruch:	Tm 2/2 19
11.01.2008	Neu:	Sgp 7607
10.01.2008	Neu:	Sgp 7601, 7602, 7610
09.01.2008	Neu:	Sgp 7605
18.12.2007	Änderung:	E 8505 in P 10084, E 8504 in P 10083
15.12.2007	Abbruch:	Gbk-v 5536, 5596
04.12.2007	Änderung:	E 8501 in P 10080
01.12.2007	Ausrangiert:	Lb 7803
29.11.2007	Abbruch:	B 2252
15.11.2007	Abbruch:	Kkp 7351
30.10.2007	Abbruch:	Gbk-v 5517, 5527
25.10.2007	Abbruch:	Gbk-v 5525, 5528
25.10.2007	Änderung:	Gbk-v 5504 in D2 4071, Gbk-v 5505 in D2 4074
24.10.2007	Ausrangiert:	D2 4071, 4074
08.10.2007	Neu:	Xm 6/6 9920 (92020) Fahrleitungsfahrzeug mit Kran
05.10.2007	Änderung:	Rp-w 8234 in P 10170
03.10.2007	Änderung:	Ge 4/4 II 611: Neue Werbung "Login"
28.09.2007	Abbruch:	B 1514
21.09.2007	Änderung:	Kk-w 7319 in Xk 9360"
21.09.2007	Ausrangiert:	Xk 9360
10.09.2007	Neu:	Xm 2/2 9926-9929 (Feuerwehr Zweiwegfahrzeuge)
13.08.2007	Ausrangiert:	B 2254 Feuerwehrübungswagen

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

02.08.2007	Abbruch:	B 2256	
18.07.2007	Abbruch:	B 2257	
13.07.2007	Abbruch:	Xk 9307	
12.07.2007	Abbruch:	Kkp 7356	
06.07.2007	Abbruch:	Kkp 7357, 7358, 7359, 7360	
02.07.2007	Abbruch:	Uc 8005, 8007, Lb 7855 nach Unfall	
20.06.2007	Abbruch:	Kk-w 7374, 7379, Gbk-v 5515	
14.06.2007	Abbruch:	Kk-w 7342, 7344	
07.06.2007	Abbruch:	Kk-w 7340, 7369	
01.06.2007	Abbruch:	P 10101-10107	
30.05.2007	Abbruch:	Kk-w 7310, 7365, 7382	
24.05.2007	Abbruch:	Kk-w 7332, 7373	
18.05.2007	Änderung:	B 2501 in Bps 2511	
15.05.2007	Abbruch:	Kk-w 7302, 7308	
09.05.2007	Änderung:	Haik-v 5132: Neue Werbung "Kuoni Transporte"	
05.05.2007	Änderung:	ABe 4/4 51: Neue Werbung "Unesco"	
04.05.2007	Abbruch:	Gak-v 5420 (Drehgestelle für Za 8102)	
03.05.2007	Abbruch:	B 2331	
30.04.2007	Abbruch:	Gak-v 5413 (ex 5412) (Drehgestelle für Za 8101)	
26.04.2007	Abbruch:	Uc 8015, 8022, 8030	
25.04.2007	Neu:	Bps 2515	
24.04.2007	Abbruch:	Gak-v 5414 (Drehgestelle für Za 8108)	
23.04.2007	Änderung:	Gak-v 5413 umnummeriert in Gak-v 5412	
20.04.2007	Abbruch:	Gak-v 5415 (Drehgestelle für Za 8107)	
18.04.2007	Abbruch:	Gak-v 5416 (Drehgestelle für Za 8106)	
17.04.2007	Ausrangiert:	Tm 2/2 92 (an DFB)	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

13.04.2007	Abbruch:	Uc 8021	
04.04.2007	Abbruch:	Gak-v 5417 (Drehgestelle für Za 8105)	
03.04.2007	Neu:	Bp 2526	
30.03.2007	Abbruch:	Gak-v 5419 (Drehgestelle für Za 8103)	
27.03.2007	Abbruch:	Gak-v 5418 (Drehgestelle für Za 8104)	
20.03.2007	Abbruch:	Tm 2/2 24	
20.03.2007	Neu:	Bp 2525	
17.03.2007	Neu:	WN 9804 (BC 110)(ex Xkl 9086)	
14.03.2007	Änderung:	Kk-w 7341 in Xk 9029"	
14.03.2007	Abbruch:	Xk 9029"	
12.03.2007	Abbruch:	D 4224	
10.03.2007	Neu:	Api 1306	
09.03.2007	Abbruch:	Uc 8027	
08.03.2007	Abbruch:	Te 2/2 71	
07.03.2007	Änderung:	Kk-w 7331 in Xk 9370	
07.03.2007	Abbruch:	Xkl 9370	
20.02.2007	Neu:	Api 1305	
09.02.2007	Änderung:	D 4062 neu D 4051 (Pullmanpackwagen)	
30.01.2007	Änderung:	N 1513 neu WN 9850, N 1520 neu WN 9851	
27.01.2007	Änderung:	Ge 4/4 III 650: Neue Werbung "Unseco"	
05.01.2007	Unfall	Ge 4/4 II 632 und D 4224 in Valendas verunfallt	
01.01.2007	Ausrangiert:	Ge 2/4 212	
11.12.2006	Abbruch:	B 2251	
06.12.2006	Änderung:	AB 1514, AB 1516 deklassiert zu B 1514, B 1516	
05.12.2006	Änderung:	AB 1515 deklassiert zu B 1515	
17.11.2006	Abbruch:	Gbk-v 5513, 41	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

30.10.2006	Ausrangiert:	WS 3903 (an Reka Bergün)	
29.10.2006	Änderung:	G 4/5 mit neuen Namen: 107-Albula, 108-Engiadina	
25.10.2006	Abbruch:	Rp-w 8236	
29.09.2006	Änderung:	Gb 5021 in P 10069 (Josias Gasser AG)	
17.09.2006	Änderung:	B 2331 Feuerwehrübungswagen	
13.09.2006	Abbruch:	B 2255, B 2336, B 2329	
10.09.2006	Abbruch:	P 10115, P 10116	
05.09.2006	Abbruch:	Gb 5506, 42	
02.09.2006	Änderung:	Gbk-v 5503 in P 10068 (A&M Recycling)	
28.08.2006	Abbruch:	Gbk-v 5509, 5521, 5535, 5544	
17.08.2006	Abbruch:	Tm 2/2 23	
10.08.2006	Neu:	Tm 2/2 115	
14.07.2006	Änderung:	B 2430 / B 2425 Nummerntausch	
11.07.2006	Änderung:	Alle Lb-v 7853-81 werden neu Lb	
11.07.2006	Änderung:	Kk-w 7333 in Xk 9358	
06.07.2006	Ausrangiert:	WS 3902	
04.07.2006	Abbruch:	A 1252, 1221, 1222	
30.06.2006	Abbruch:	Xk 9358	
22.06.2006	Änderung:	Lb-v 7877 in Lb 7877	
20.06.2006	Abbruch:	Te 2/2 73; Xk 9331	
16.06.2006	Neu:	Api 1304	
10.06.2006	Änderung:	Ge 4/4 III 652 Neue Werbung "Hockey Club Davos HCD"	
24.05.2006	Änderung:	Lb-v 7853, 69 in Lb 7853, 69	
19.05.2006	Neu:	Bp 2536, Api 1303	
15.05.2006	Abbruch:	Kk-w 7317, 7336, 7375, 7378	
09.05.2006	Neu:	Bp 2535	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

28.04.2006	Neu:	Api 1302	
25.04.2006	Neu:	Bp 2534	
25.04.2006	Ausrangiert:	Tm 2/2 91 (an DFB)	
24.04.2006	Abbruch:	Kk-w 7380	
20.04.2006	Neu:	Api 1301	
19.04.2006	Abbruch:	Gb 5011	
18.04.2006	Abbruch:	Gb 5002	
12.04.2006	Abbruch:	Gb 5001, 5004, 5005, 5008; Gbk-v 5538	
10.04.2006	Abbruch:	Gb 5007; Gbk-v 5546	
06.04.2006	Neu:	Bps 2513	
03.04.2006	Abbruch:	Uc 8043	
31.03.2006	Neu:	Bps 2512; Bp 2533	
30.03.2006	Abbruch:	Kk-w 7320	
29.03.2006	Abbruch:	Uc 8040	
28.03.2006	Abbruch:	Uc 8036, 8038, 8039, 8047; Ua 8341; Kp-w 7507	
23.03.2006	Neu:	Xak 9388	
22.03.2006	Änderung:	Gb 5019 in P 10129	
21.03.2006	Abbruch:	Kkp 7346	
20.03.2006	Abbruch:	Kkp 7347; WS 3901	
17.03.2006	Abbruch:	Gb 5013, Kp-w 7505	
16.03.2006	Abbruch:	Kkp 7345, 7348, 7349, 7350, 7361, 7362, 7363, 7364	
10.03.2006	Neu:	Xak 9387	
10.03.2006	Änderung:	Gb 5017 in P 10128	
09.03.2006	Abbruch:	Gb 5023, 5025; Gbk-v 5548, 51	
08.03.2006	Abbruch:	Gb 5020, 5022	
07.03.2006	Abbruch:	Rp-w 8240	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

02.03.2006	Abbruch:	E 8513, 8517, 8522	
22.02.2006	Abbruch:	Kk-w 7378	
21.02.2006	Abbruch:	Gbk-v 5599	
15.02.2006	Abbruch:	Kk-w 7375	
07.02.2006	Abbruch:	Gbk-v 5609; E 8508, 8512	
06.02.2006	Abbruch:	Gbk-v 5606	
27.01.2006	Abbruch:	Uck 8063, 8065, 8066	
24.01.2006	Abbruch:	Uck 8053, 8057, 8064	
23.01.2006	Abbruch:	Uck 8059	
19.01.2006	Abbruch:	Uck 8054, 8056, 8060	
16.01.2006	Abbruch:	Uck 8058	
12.01.2006	Abbruch:	P 10061, 10110, 10113	
10.01.2006	Abbruch:	Uck 8055	
08.12.2005	Änderung:	Gbk-v 5554 in D2 4071; Gbk-v 5566 in D2 4075; Gbk-v 5570 in D2 4076	
07.12.2005	Änderung:	Gbk-v 5558 in D2 4072; Gbk-v 5560 in D2 4073	
06.12.2005	Änderung:	Gbk-v 5580 in D2 4079; Gbk-v 5586 in D2 4080	
06.12.2005	Änderung:	Gbk-v 5562 in D2 4074; Gbk-v 5571 in D2 4077; Gbk-v 5574 in D2 4078	
23.11.2005	Abbruch:	Xk 9029'	
21.11.2005	Änderung:	Kk-w 7385 in Xk 9029''	
16.11.2005	Änderung:	Gb 5026 in Xk 9307; Gb 5027 in WN 9881; Gb 5028 in WN 9882	
16.11.2005	Änderung:	Gb 5029 in WN 9883; Gb 5030 in WN 9884; Gb 5031 in WN 9885	
02.11.2005	Abbruch:	Uc 8051, 8052	
13.10.2005	Abbruch:	Xk 9357'	
12.10.2005	Änderung:	Kk-w 7338 in Xk 9357''	
04.10.2005	Abbruch:	Gbk-v 5545	
27.09.2005	Abbruch:	Xk 9055	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

22.09.2005	Abbruch:	E 8506, 8510, 8520	
20.09.2005	Abbruch:	E 8509, 8514, 8521	
13.09.2005	Abbruch:	E 8511, 8515, 8516, 8518, 8519, 8523	
02.09.2005	Abbruch:	Ua 8331, 8335	
01.09.2005	Abbruch:	Xk 9006, Xk 9067	
23.08.2005	Abbruch:	Gbk-v 5507", 5512	
12.08.2005	Abbruch:	Gbk-v 5543	
11.08.2005	Abbruch:	Gbk-v 5511, 5610	
10.08.2005	Abbruch:	Gbk-v 5547, 5557, 5595	
19.07.2005	Abbruch:	Gb 5010	
15.07.2005	Abbruch:	Gbk-v 5537	
14.07.2005	Abbruch:	Gb 5009	
13.07.2005	Abbruch:	Gb 5014, 5024, Gbk-v 5508	
11.07.2005	Neu:	P 10126, 10127 (ex MGB Gb-v 4440, 4442)	
11.07.2005	Abbruch:	Gb 5015, 5016	
06.07.2005	Abbruch:	Gb 5006, 5012, 5018	
05.07.2005	Abbruch:	Xk 9047	
01.07.2005	Abbruch:	Gbk-v 5540	
29.06.2005	Abbruch:	B 2215	
24.06.2005	Abbruch:	Xk 9344	
21.06.2005	Abbruch:	Xk 9048	
20.06.2005	Abbruch:	Xk 9021	
01.06.2005	Ausrangiert:	Z° 13091, 13092 (Verkauf an Gemeinde Naturns)	
27.05.2005	Ausrangiert:	B 2211 (Verkauf an Hotel Bellaval in St.Moritz)	
23.05.2005	Abbruch:	B 2213	
18.05.2005	Ausrangiert:	B 2212, 2214 (Verkauf an DFB)	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

13.05.2005	Änderung:	Z° 13099 in Xak 9460	
01.05.2005	Änderung:	Gbk-v 5563 in WN 9854; E 6603 in WN 9855	
25.04.2005	Abbruch:	E 6613	
11.04.2005	Abbruch:	Xa-v 9001 (Hilfswagen Samedan)	
07.04.2005	Änderung:	Z° 13097 in Xak 9458	
30.03.2005	Abbruch:	AB 1518	
29.03.2005	Abbruch:	Lklp-v 7842	
21.03.2005	Änderung:	Z° 13098 in Xak 9459	
17.02.2005	Abbruch:	Xkl 9369	
16.02.2005	Änderung:	Lklp-v 7841 in P 10165"	
16.02.2005	Abbruch:	P 10165'	
01.02.2005	Abbruch:	Xk 9033	
27.01.2005	Ausrangiert:	Xk 9023 (Untergestell an Museum Bergün)	
26.01.2005	Neu:	Za 8149	
21.01.2005	Neu:	Za 8148	
11.01.2005	Neu:	Za 8150	
07.01.2005	Neu:	Za 8147	
05.01.2005	Neu:	Xak-v 9102 (Hilfswagen Samedan)	
23.12.2004	Neu:	Za 8141	
22.12.2004	Änderung:	Rkp 8225 in WN 9853	
20.12.2004	Abbruch:	Rkp 8224	
10.12.2004	Neu:	Za 8142, 8146	
10.12.2004	Abbruch:	B 2216	
03.12.2004	Neu:	Za 8143, 8144, 8145	
01.12.2004	Neu:	Re-w 8387	
13.11.2004	Änderung:	Xk-v 9398 in WN 9852 (K1 5615)	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

08.11.2004	Neu:	Re-w 8386, Xae-w 9402, 9404	
04.11.2004	Neu:	Xae-w 9401, 9403	
14.09.2004	Änderung:	P 10062 in Xk 9319	
02.09.2004	Abbruch:	Xkl 9376	
14.07.2004	Neu:	Xa-u 9462, 9463	
13.07.2004	Abbruch:	Rkp 8226	
09.07.2004	Neu:	Xa-u 9461	
05.07.2004	Abbruch:	DZ2 4036	
02.07.2004	Abbruch:	Lgms 23 85 445 3 800-8 P (Normalspurwagen Eigentümer RhB)	
24.06.2004	Änderung:	Lb 7882 in P 10146	
10.06.2004	Änderung:	Gb 5032 in P 10145	
10.06.2004	Änderung:	Lb 7883 in P 10147; Lb 7884 in P 10148	
10.06.2004	Änderung:	Lb 7885 in P 10149; Lb 7886 in P 10150	
28.05.2004	Abbruch:	Xk 9312	
19.05.2004	Änderung:	Gb 5033 in P 10124	
11.05.2004	Änderung:	Xk 9096 in P 10062"	
04.05.2004	Abbruch:	Xk 9031, Xk 9066, Xk 9070, Xk 9075	
19.04.2004	Abbruch:	Za 8189	
14.04.2004	Abbruch:	Za 8184, 8188, 8191	
08.04.2004	Änderung:	Za 8185 in Xak 9379; Za 8186 in Xak 9380	
30.03.2004	Abbruch:	Za 8183, Za 8190	
24.03.2004	Abbruch:	Za 8187, 8192	
19.03.2004	Abbruch:	D2 4035, Kp-w 7501	
02.03.2004	Änderung:	R-w 8377 in Xa-w 9451	
01.03.2004	Abbruch:	Xk 9003, Xk 9011, Xk 9037, Xk 9088	
26.02.2004	Änderung:	Fad 8721-8725 in Xac 9431-9435	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

26.02.2004	Änderung:	Fd 8657 in Xc 9417; Fd 8660 in Xc 9420; Fd 8662 in Xc 9422
26.02.2004	Änderung:	Fd 8652 in Xc 9412
25.02.2004	Änderung:	Fd 8663 in Xc 9423; Fd 8664 in Xc 9424; Fd 8665 in Xc 9425
25.02.2004	Änderung:	Fd 8658 in Xc 9418; Fd 8659 in Xc 9419; Fd 8661 in Xc 9421
24.02.2004	Abbruch:	D2 4004, DZ2 4037
16.02.2004	Änderung:	Fd 8656 in Xc 9416
09.02.2004	Abbruch:	Xk 9084
31.12.2003	Ausrangiert:	BDe 4/4 491 (Abgabe an SEFT)
31.12.2003	Ausrangiert:	Gb 5003 (Abgabe an SEFT Gb 71)
31.12.2003	Ausrangiert:	Lck 7821, 7822, 7823, 7824, 7825 (Abgabe an SEFT)
31.12.2003	Ausrangiert:	Ua 8336, 8337, 8338, 8339, 8340 (Abgabe an SEFT)
31.12.2003	Ausrangiert:	Xk 8609; Xk 9036, Xkl 9041, Xk 9087 (Abgabe an SEFT)
05.12.2003	Änderung:	Fd 8651 in Xc 9411; Fd 8653 in Xc 9413; Fd 8654 in Xc 9414; Fd 8655 in Xc 9415
26.11.2003	Abbruch:	AB 1517
24.11.2003	Abbruch:	Rkp 8222, Xk 9354
24.11.2003	Änderung:	Gb 5034 in Xk 9354"
20.11.2003	Änderung:	Fa-u 8751 in Xa-u 9441; Fa-u 8752 in Xa-u 9442; Fa-u 8753 in Xa-u 9443
17.11.2003	Abbruch:	Gbk-v 5526, 5583
10.11.2003	Änderung:	B 2335 in BD 2478
23.10.2003	Abbruch:	D 4217
16.10.2003	Abbruch:	D 4201
07.10.2003	Abbruch:	Kk-w 7336
26.08.2003	Abbruch:	Kk-w 7301, 7317
18.07.2003	Änderung:	B 2334 in BD 2477
11.07.2003	Abbruch:	Lb-v 7851, 7852
04.07.2003	Änderung:	Gb 5035 in P 10067

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

30.06.2003	Abbruch:	Gbk-v 5530	
17.06.2003	Abbruch:	E 6620, Xk 9077	
13.06.2003	Ausrangiert:	P 10159 (neu Walter1)	
15.05.2003	Abbruch:	Xk 9022	
07.05.2003	Neu:	Za 8116	
05.05.2003	Abbruch:	Gbk-v 5510	
30.04.2003	Neu:	Za 8118	
29.04.2003	Neu:	Za 8117	
28.04.2003	Änderung:	Z° 13094 in Xak 9455	
25.04.2003	Abbruch:	Hbi 4901, Rkp 8221	
25.04.2003	Änderung:	Z° 13095 in Xak 9456	
15.04.2003	Änderung:	Z° 13096 in Xak 9457; Fa-u 8756 in Xa-u 9446	
14.04.2003	Änderung:	Fa-u 8754 in Xa-u 9444	
10.04.2003	Änderung:	Gb 5036 in Xel 9377; Gb 5037 in Xel 9378; Gb 5019 in Xk 9345	
07.04.2003	Abbruch:	Uah 8182	
04.04.2003	Abbruch:	A 1212	
03.04.2003	Neu:	Za 8115	
31.03.2003	Neu:	Za 8108	
28.03.2003	Abbruch:	Uah 8181	
27.03.2003	Änderung:	Fa-u 8755 in Xa-u 9445	
25.03.2003	Abbruch:	Ick-v 4512	
25.03.2003	Änderung:	BDt 1731 Umbau in Vereinasteuerwagen	
14.03.2003	Neu:	Za 8114	
13.03.2003	Neu:	Xak 9371, 9372	
13.03.2003	Änderung:	Xkl 9372 in Xkl 9376	
13.03.2003	Abbruch:	Uah 8180; Xa-v 9002; Xk 9005	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

12.03.2003	Abbruch:	Uah 8178, 8179	
28.02.2003	Neu:	Za 8106	
27.02.2003	Neu:	Za 8107, 8112	
25.02.2003	Abbruch:	Uah 8176	
20.02.2003	Abbruch:	Xk 9016	
14.02.2003	Änderung:	Gbk-v 5518 in Xk 9320"	
14.02.2003	Abbruch:	Xk 9320"	
13.02.2003	Abbruch:	Uah 8161	
11.02.2003	Abbruch:	Ua 8314, 8315	
10.02.2003	Neu:	Xak-v 9101 (Hilfswagen Landquart)	
07.02.2003	Abbruch:	Uah 8160	
03.02.2003	Abbruch:	Uah 8162	
28.01.2003	Neu:	Za 8111	
23.01.2003	Abbruch:	Uaik 8252	
19.01.2003	Neu:	Za 8109	
19.01.2003	Abbruch:	Uah 8173	
17.01.2003	Abbruch:	Uah 8175, 8174; Xk 8613	
17.01.2003	Neu:	Za 8110	
10.01.2003	Abbruch:	Gbk-v 5578	
08.01.2003	Abbruch:	Gbk-v 5522	
20.12.2002	Änderung:	Gb 5038 in Gb 5019"	
19.12.2002	Änderung:	Xk 9064 in WN 9802 (B 2138)	
18.12.2002	Änderung:	B 2234 in As 1171"	
05.12.2002	Neu:	Za 8102	
03.12.2002	Neu:	Za 8105	
27.11.2002	Abbruch:	Uah-v 8159	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

26.11.2002	Ausrangiert:	E 6613	
07.11.2002	Änderung:	Gbk-v 5614 in Gbk-v 5511"	
07.11.2002	Änderung:	Gbk-v 5613 in Gbk-v 5507"	
07.11.2002	Abbruch:	Gbk-v 5568; Uahr 8166	
28.10.2002	Änderung:	As 1171' in AB 1546	
28.10.2002	Abbruch:	Gbk-v 5567, 5575, 5585; Uah-v 8156	
18.10.2002	Abbruch:	Uah-v 8158	
18.10.2002	Neu:	Za 8104	
16.10.2002	Abbruch:	Gbk-v 5553; Uah-v 8155; Uahr 8167; Xk 9329	
11.10.2002	Neu:	Za 8103, 8113	
11.10.2002	Abbruch:	Uah 8177	
02.10.2002	Änderung:	Gbk-v 5604 in Gbk-v 5512"	
19.09.2002	Neu:	Xmf 9925	
20.08.2002	Abbruch:	Gbk-v 5584, 5611	
06.08.2002	Abbruch:	Gbk-v 5549, 5550, 5555, 5607	
01.08.2002	Abbruch:	ABe 4/4 502	
18.07.2002	Abbruch:	Gbk-v 5556, 5561, 5589, 5600	
12.07.2002	Änderung:	A 1211" in WR 3813"	
12.07.2002	Abbruch:	B 2282	
04.07.2002	Abbruch:	Gbk-v 5576, 5582, 5587; Uahr 8169	
03.07.2002	Abbruch:	Uahr 8164	
01.07.2002	Abbruch:	Gbk-v 5564, 5579, 5593	
28.06.2002	Abbruch:	Gbk-v 5601	
26.06.2002	Abbruch:	Gbk-v 5565, 5590, 5594	
21.06.2002	Neu:	Sb-v 7728	
19.06.2002	Abbruch:	Gbk-v 5569; E 6610, 6619	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

19.06.2002	Ausrangiert:	B 2283, 2284 (Verkauf an Jagsttalbahn)
18.06.2002	Abbruch:	E 6617
17.06.2002	Abbruch:	E 6615
14.06.2002	Neu:	Sb-v 7727
13.06.2002	Neu:	Sb-v 7729
11.06.2002	Abbruch:	B 2281; E 6607, 6618, 6621
06.06.2002	Abbruch:	E 6605, 6608, 6611
05.06.2002	Abbruch:	B 2230
03.06.2002	Abbruch:	E 6604, 6616, 6630
30.05.2002	Abbruch:	B 2229
24.05.2002	Neu:	Sb-v 7730
21.05.2002	Änderung:	Gb 5046 in Gb 5038"
21.05.2002	Abbruch:	Gem 2/4 211
15.05.2002	Neu:	Sb-v 7726
14.05.2002	Änderung:	B 2339 in WS 3913
06.05.2002	Änderung:	B 2460 in B 2457"
03.05.2002	Neu:	Tm 2/2 114
30.04.2002	Neu:	Tm 2/2 112
30.04.2002	Abbruch:	Xk 9025
29.04.2002	Abbruch:	Uahr 8163, 8168, 8172; Xk 9044, 9045
29.04.2002	Neu:	Sb-v 7716, 7717
25.04.2002	Neu:	Sb-v 7723
19.04.2002	Neu:	Sb-v 7725
15.04.2002	Änderung:	Gbk-v 5605 in Xk-v 9374
28.03.2002	Neu:	Sb-v 7724
22.03.2002	Neu:	Sb-v 7722

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

16.03.2002	Neu:	WN 9851 (N 1513, 1520)	
15.03.2002	Neu:	Sb-v 7720, 7721	
11.03.2002	Neu:	Sb-v 7718	
19.02.2002	Abbruch:	Uah-v 8157	
29.01.2002	Neu:	Sb-v 7719	
20.01.2002	Neu:	Za 8101	
17.01.2002	Neu:	Tm 2/2 113	
20.12.2001	Neu:	Tm 2/2 111	
03.12.2001	Änderung:	Kkl 7027 in X 9041"	
24.10.2001	Änderung:	Xk 9079 in WN 9800 (C114)	
15.10.2001	Änderung:	Lklp 7828 in P 10064	
15.10.2001	Änderung:	Lklp 7827 in P 10063	
02.10.2001	Abbruch:	Xk 9040 (Kehrichtwagen Ospizio Bernina)	
26.09.2001	Änderung:	Ua 8310 in P 10122	
26.09.2001	Änderung:	Gbk-v 5519 in P 10066	
26.09.2001	Änderung:	Gbk-v 5507 in P 10065	
12.09.2001	Änderung:	Gbk-v 5608 in Xrotm 9214	
27.08.2001	Abbruch:	Gbk-v 5602	
22.08.2001	Neu:	SI 7770, 7771	
11.07.2001	Abbruch:	Uahr 8165	
09.07.2001	Änderung:	B 2338 in WS 3912	
22.06.2001	Ausrangiert:	Xk 9097 (Verkauf an Gevag)	
22.06.2001	Neu:	SI 7768, 7769	
16.06.2001	Änderung:	B 2340 in WS 3911	
14.06.2001	Neu:	SI 7766, 7767	
12.06.2001	Ausrangiert:	As 1154 (Leigabe an Deutsches Museum München)	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

12.06.2001	Ausrangiert:	Ge 6/6' 411 (Abgabe an Deutsches Museum München)
18.05.2001	Neu:	Si 7764, 7765
20.04.2001	Neu:	Si 7762, 7763
28.03.2001	Änderung:	Ua 8313 in P 10123
28.03.2001	Neu:	Si 7760, 7761
23.03.2001	Neu:	Si 7759
16.03.2001	Neu:	Si 7758
23.02.2001	Neu:	Si 7756, 7757
20.02.2001	Neu:	Skl-tv 8434, 8454" (Auffahrwagen Seite Sagliains)
20.02.2001	Neu:	Skl-tv 8424, 8444" (Auffahrwagen Seite Klosters)
20.02.2001	Änderung:	Skl-tv 8454' in Skl-tv 8459
20.02.2001	Änderung:	Skl-tv 8444' in Skl-tv 8449
09.02.2001	Neu:	Si 7751, 7752, 7753, 7754, 7755
08.01.2001	Neu:	Skl-tv 8497, 8498, 8499
13.12.2000	Neu:	WR-S 3814
28.11.2000	Abbruch:	Lck 7826
23.11.2000	Ausrangiert:	Xk 8609
16.11.2000	Abbruch:	Xk 8618
14.11.2000	Änderung:	Gb 5047 in Lb-v 7885; Gb 5048 in Lb-v 7886
14.11.2000	Änderung:	Gb 5043 in Lb-v 7882; Gb 5044 in Lb-v 7883; Gb 5045 in Lb-v 7884
14.11.2000	Änderung:	Gb 5040 in Lb-v 7879; Gb 5041 in Lb-v 7880; Gb 5042 in Lb-v 7881
16.10.2000	Abbruch:	Te 2/2 75
30.09.2000	Änderung:	Xk 9319 in P 10062
30.09.2000	Änderung:	Xk 9098 in P 10056
15.08.2000	Abbruch:	Xk 8607
09.08.2000	Neu:	Bp 2507

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

13.07.2000	Neu:	Bp 2506	
29.06.2000	Änderung:	Gb 5039 in Lb-v 7878	
26.06.2000	Änderung:	Gb 5038 in Lb-v 7877	
22.06.2000	Neu:	Ap 1293	
30.05.2000	Neu:	Ap 1292	
24.05.2000	Änderung:	Kkl 7088 in P 10060	
24.05.2000	Änderung:	Kkl 7070 in P 10059	
24.05.2000	Änderung:	Kkl 7059 in P 10058	
24.05.2000	Änderung:	Kkl 7046 in P 10057	
19.05.2000	Änderung:	B 2227 in B 2111	
12.05.2000	Neu:	Ap 1291	
10.05.2000	Neu:	Bp 2501	
05.05.2000	Änderung:	Iack-v 4522 in P 10054	
01.05.2000	Änderung:	Ua 8312 in P 10055	
13.04.2000	Neu:	Bp 2505	
10.04.2000	Änderung:	Uahk-v 8123 in Xk 9394	
07.04.2000	Neu:	Bp 2504	
30.03.2000	Neu:	Bp 2502, 2503	
23.03.2000	Änderung:	Kkl 7078 in Xkl 9372	
23.03.2000	Änderung:	Kkl 7065 in Xkl 9373	
10.02.2000	Abbruch:	Xk 8606	
12.11.1999	Abbruch:	Xk 9027	
06.07.1999	Ausrangiert:	D2 4054 (Abgabe an SEFT)	
31.05.1999	Änderung:	Xk 8619 in P 10164	
30.11.1998	Ausrangiert:	D2 4002 (Abgabe an SEFT)	
01.08.1998	Änderung:	Xk 9306 in P 10117	

Letzte Änderung im Rollmaterial der RhB

13.01.1997	Ausrangiert:	Xk 9056 (Abgabe an SEFT)	
21.03.1996	Ausrangiert:	Xkl 9086 (Abgabe an SEFT, 2007 Umbau zu BC 110)	
01.01.1986	Änderung:	Xk 9093 aus Ek 6057	