

# B-Wagen

Nummer	Serie	Einsatz	Baujahr	Umbau	Drehgestell	Bremse	Bemerkungen	Status
B 2060	Dampf	StN/BB	1908	1972/2017		Vakuum	Historisch	
B 2091	Aussichtswagen	StN/BB	1908	1981		Vakuum		
B 2092	Aussichtswagen		1908	1981		Vakuum	Leihgabe Verkehrshaus Luzern	
B 2093	Aussichtswagen	StN/BB	1908	1981		Vakuum		
B 2094	Aussichtswagen	StN/BB	1926	1986		Vakuum		
B 2095	Aussichtswagen	StN/BB	1926	1986		Vakuum		
B 2096	Aussichtswagen	StN/BB	1911	1990		Vakuum		
B 2097	Aussichtswagen	StN/BB	1911	1990		Vakuum		
B 2098	Aussichtswagen	StN/BB	1911	1990		Vakuum		
B 2099	Aussichtswagen	StN/BB	1911	1990		Vakuum		
B 2100	Aussichtswagen	StN/BB	1913	1990		Vakuum		
B 2101	Aussichtswagen	StN/BB	1913	1990		Vakuum		
B 2102	Aussichtswagen	StN/BB	1913	1990		Vakuum		
B 2111	Aussichtswagen	StN/ChA	1930	2000	SIG 29/39	Vakuum	ex B 2227	
B 2245	Dampf	StN/MGB	1928	1990	RhB 33	Vakuum		
B 2246	Dampf	StN/MGB	1932	1990/2019	RhB 33	Vakuum		
B 2247	Dampf	StN/MGB	1932	1991	RhB 33	Vakuum		
B 2266	Spitzenverkehr	StN/MGB	1986		SWP 49	Vakuum		abgestellt
B 2271	Spitzenverkehr	StN/MGB	1987		SWP 49	Vakuum	Umbau in Aussichtswagen B 594 01	abgestellt
B 2302	Mittleinstieg	StN/MGB	1939	1967	SIG Torsionsstab	Vakuum	Historisch	abgestellt
B 2308	EW 1	StN/BB/MGB	1968	2001	SWP 68	Vak-DL		
B 2309	EW 1	StN/BB/MGB	1968	2001	SWP 68	Vak-DL		
B 2310	EW 1	StN/BB/MGB	1968	2001	SWP 68	Vak-DL		
B 2311	EW 1	StN/BB/MGB	1968	2001	SWP 68	Vak-DL		
B 2312	EW 1	StN/BB/MGB	1968	2001	SWP 68	Vak-DL		
B 2313	EW 1	StN/BB/MGB	1968	2001	SWP 68	Vak-DL		
B 2314	EW 1	StN/BB/MGB	1968	2001	SWP 68	Vak-DL		
B 2315	EW 1	StN/MGB	1969	1997/1998	SWP 68	Vak-DL	2018: Bärenlandwagen Arosa	
B 2318	EW 1	StN/MGB	1969	1997/1998	SWP 68	Vak-DL	2018: Bärenlandwagen Arosa	

# B-Wagen

<b>B 2319</b>	<b>EW 1</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1969</b>	<b>1997/1998</b>	<b>SWP 68</b>	<b>Vak-DL</b>	<b>2018: Bärenlandwagen Arosa</b>	
<b>B 2354</b>	<b>EW 1 NEVA</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1964</b>	<b>1994-1995</b>	<b>SIG Torsionsstab</b>	<b>Vak-DL</b>	<b>Reserviert als historischer EW 1</b>	<b>abgestellt</b>
<b>B 2374</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1976</b>	<b>2004</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2375</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1976</b>	<b>2004</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2376</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1976</b>	<b>2004</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2377</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1976</b>	<b>2004</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2378</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1976</b>	<b>2004</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2379</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1976</b>	<b>2004</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2380</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1976</b>	<b>2004</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2381</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1976</b>	<b>2004</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2382</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1976</b>	<b>2004</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		<b>abgestellt</b>
<b>B 2383</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1977</b>	<b>1989/2004</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>	<b>Mit Aussenschwingtüren</b>	
<b>B 2391</b>	<b>EW 4</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1993</b>	<b>2016</b>	<b>SIG 90</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2392</b>	<b>EW 4</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1993</b>	<b>2016</b>	<b>SIG 90</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2393</b>	<b>EW 4</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1993</b>	<b>2013</b>	<b>SIG 90</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2413</b>	<b>StN-Pendelzug</b>	<b>StN</b>	<b>1971</b>	<b>2013</b>	<b>SIG Brünig</b>	<b>P</b>		<b>abgestellt</b>
<b>B 2424</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1979</b>	<b>1995/2005</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>	<b>Zahnrad</b>	
<b>B 2425</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1979</b>	<b>1995/2006</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2426</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1979</b>	<b>1995/2005</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2427</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1979</b>	<b>1993/2005</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2428</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1979</b>	<b>1994/2005</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2429</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1979</b>	<b>1994/2005</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2430</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1979</b>	<b>1994/2005</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2431</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1979</b>	<b>1994/2005</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2432</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1979</b>	<b>1994/2005</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2433</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1979</b>	<b>1994/2005</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2434</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1979</b>	<b>1994/2005</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2435</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1979</b>	<b>1994/2005</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2436</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1979</b>	<b>1994/2006</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2437</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1979</b>	<b>1994/2006</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2439</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1980</b>	<b>1993/2006</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		
<b>B 2440</b>	<b>EW 2</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1980</b>	<b>1993/2006</b>	<b>SWP 74</b>	<b>Vak-DL</b>		

## B-Wagen

B 2441	EW 2	StN/MGB	1980	1993/2007	SWP 74	Vak-DL	
B 2442	EW 2	StN/MGB	1980	1993/2007	SWP 74	Vak-DL	
B 2444	EW 2	StN/MGB	1980	1993/2007	SWP 74	Vak-DL	
B 2445	EW 2	StN/MGB	1980	1993/2207	SWP 74	Vak-DL	
B 2446	EW 2	StN/MGB	1980	1992/2006	SWP 74	Vak-DL	
B 2447	EW 2	StN/MGB	1980	1992/2008	SWP 74	Vak-DL	
B 2448	EW 2	StN/MGB	1980	1991/2008	SWP 74	Vak-DL	
B 2449	EW 2	StN/MGB	1980	1991/2008	SWP 74	Vak-DL	
B 2450	EW 2	StN/MGB	1980	1991/2008	SWP 74	Vak-DL	abgestellt
B 2451	EW 1	StN/BB/MGB	1972	2001-2002	SWP 68	Vak-DL	
B 2452	EW 1	StN/BB/MGB	1972	2001-2002	SWP 68	Vak-DL	
B 2453	EW 1	StN/BB/MGB	1972	2001-2002	SWP 68	Vak-DL	
B 2455	EW 1	StN/BB/MGB	1972	2001-2002	SWP 68	Vak-DL	
B 2456	EW 1	StN/BB/MGB	1972	2001-2002	SWP 68	Vak-DL	abgestellt
B 2458	EW 1	StN/BB/MGB	1972	2001-2002	SWP 68	Vak-DL	
B 2459	EW 1	StN/BB/MGB	1972	2001-2002	SWP 68	Vak-DL	
B 2461	EW 3	StN/BB/MGB	1983	2010	SWP 74	Vak-DL	2010: B 541 01, 2015: B 2461
B 2462	EW 3	StN/BB/MGB	1983	2010	SWP 74	Vak-DL	2010: B 541 02, 2016: B 2462
B 2463	EW 3	StN/BB/MGB	1983	2010	SWP 74	Vak-DL	2010: B 541 03, 2016: B 2463
B 2464	EW 3	StN/BB/MGB	1983	2010	SWP 74	Vak-DL	2010: B 541 04, 2016: B 2464
B 2465	EW 3	StN/BB/MGB	1983	2010	SWP 74	Vak-DL	2010: B 541 05, 2016: B 2465
B 2466	EW 3	StN/BB/MGB	1983	2010	SWP 74	Vak-DL	2010: B 541 06, 2016: B 2466
B 2467	EW 3	StN/BB/MGB	1983	2010	SWP 74	Vak-DL	2010: B 541 07, 2016: B 2467
B 2468	EW 3	StN/BB/MGB	1983	2010	SWP 74	Vak-DL	2010: B 541 08, 2016: B 2468
B 2491	EW 4	StN/BB/MGB	1992	2014	SIG 90	Vak-DL	
B 2492	EW 4	StN/BB/MGB	1992	2013	SIG 90	Vak-DL	
B 2493	EW 4	StN/BB/MGB	1992	2015	SIG 90	Vak-DL	
B 2494	EW 4	StN/BB/MGB	1992	2014	SIG 90	Vak-DL	
B 2495	EW 4	StN/BB/MGB	1992	2016	SIG 90	Vak-DL	
B 2496	EW 4	StN/BB/MGB	1992	2014	SIG 90	Vak-DL	
B 2497	EW 4	StN/BB/MGB	1992	2015	SIG 90	Vak-DL	
Bp 2502	BEX Pano	StN/BB/MGB	2000	2006	SIG 90	Vak-DL	
Bp 2503	BEX Pano	StN/BB/MGB	2000	2006	SIG 90	Vak-DL	

# B-Wagen

<b>Bp 2504</b>	<b>BEX Pano</b>	<b>StN/BB/MGB</b>	<b>2000</b>	<b>2006</b>	<b>SIG 90</b>	<b>Vak-DL</b>	
<b>Bp 2505</b>	<b>BEX Pano</b>	<b>StN/BB/MGB</b>	<b>2000</b>	<b>2006</b>	<b>SIG 90</b>	<b>Vak-DL</b>	
<b>Bp 2506</b>	<b>BEX Pano</b>	<b>StN/BB/MGB</b>	<b>2000</b>	<b>2006</b>	<b>SIG 90</b>	<b>Vak-DL</b>	
<b>Bp 2507</b>	<b>BEX Pano</b>	<b>StN/BB/MGB</b>	<b>2000</b>	<b>2007</b>	<b>SIG 90</b>	<b>Vak-DL</b>	
<b>Bps 2511</b>	<b>BEX Pano Service</b>	<b>StN/BB/MGB</b>	<b>2000</b>	<b>2007</b>	<b>SIG 90</b>	<b>Vak-DL</b>	<b>ex B 2501</b>
<b>Bps 2512</b>	<b>BEX Pano Service</b>	<b>StN/BB/MGB</b>	<b>2006</b>		<b>Stadler</b>	<b>Vak-DL</b>	
<b>Bps 2513</b>	<b>BEX Pano Service</b>	<b>StN/BB/MGB</b>	<b>2006</b>		<b>Stadler</b>	<b>Vak-DL</b>	
<b>Bps 2514</b>	<b>BEX Pano Service</b>	<b>StN/BB/MGB</b>	<b>2007</b>		<b>Stadler</b>	<b>Vak-DL</b>	
<b>Bps 2515</b>	<b>BEX Pano Service</b>	<b>StN/BB/MGB</b>	<b>2007</b>		<b>Stadler</b>	<b>Vak-DL</b>	
<b>Bp 2521</b>	<b>BEX Pano</b>	<b>StN/BB/MGB</b>	<b>2006</b>		<b>Stadler</b>	<b>Vak-DL</b>	
<b>Bp 2522</b>	<b>BEX Pano</b>	<b>StN/BB/MGB</b>	<b>2006</b>		<b>Stadler</b>	<b>Vak-DL</b>	
<b>Bp 2523</b>	<b>BEX Pano</b>	<b>StN/BB/MGB</b>	<b>2006</b>		<b>Stadler</b>	<b>Vak-DL</b>	
<b>Bp 2524</b>	<b>BEX Pano</b>	<b>StN/BB/MGB</b>	<b>2006</b>		<b>Stadler</b>	<b>Vak-DL</b>	
<b>Bp 2525</b>	<b>BEX Pano</b>	<b>StN/BB/MGB</b>	<b>2007</b>		<b>Stadler</b>	<b>Vak-DL</b>	
<b>Bp 2526</b>	<b>BEX Pano</b>	<b>StN/BB/MGB</b>	<b>2007</b>		<b>Stadler</b>	<b>Vak-DL</b>	
<b>Bp 2531</b>	<b>GEX Pano</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>2006</b>		<b>Stadler</b>	<b>Vak-DL</b>	<b>Zahnrad</b>
<b>Bp 2532</b>	<b>GEX Pano</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>2006</b>		<b>Stadler</b>	<b>Vak-DL</b>	<b>Zahnrad</b>
<b>Bp 2533</b>	<b>GEX Pano</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>2006</b>		<b>Stadler</b>	<b>Vak-DL</b>	<b>Zahnrad</b>
<b>Bp 2534</b>	<b>GEX Pano</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>2006</b>		<b>Stadler</b>	<b>Vak-DL</b>	<b>Zahnrad</b>
<b>Bp 2535</b>	<b>GEX Pano</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>2006</b>		<b>Stadler</b>	<b>Vak-DL</b>	<b>Zahnrad</b>
<b>Bp 2536</b>	<b>GEX Pano</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>2006</b>		<b>Stadler</b>	<b>Vak-DL</b>	<b>Zahnrad</b>
<b>Bp 2537</b>	<b>GEX Pano</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>2009</b>		<b>Stadler</b>	<b>Vak-DL</b>	<b>Zahnrad</b>
<b>B 312 01</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3101</b>	<b>StN</b>	<b>2011</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 312 02</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3102</b>	<b>StN</b>	<b>2013</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 312 03</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3103</b>	<b>StN</b>	<b>2012</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 312 04</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3104</b>	<b>StN</b>	<b>2012</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 312 05</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3105</b>	<b>StN</b>	<b>2012</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 01</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3101</b>	<b>StN</b>	<b>2011</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 02</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3102</b>	<b>StN</b>	<b>2013</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 03</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3103</b>	<b>StN</b>	<b>2012</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 04</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3104</b>	<b>StN</b>	<b>2012</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 05</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3105</b>	<b>StN</b>	<b>2012</b>		<b>Stadler</b>		

# B-Wagen

<b>Bi 316 11</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2019</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 12</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2019</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 13</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2019</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 14</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2020</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 15</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2020</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 16</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2020</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 17</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2020</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 18</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2020</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 19</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2020</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 20</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2020</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 21</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2020</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 22</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2020</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 23</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 24</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 25</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 26</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 27</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 28</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 29</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 30</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 31</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 32</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 33</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 34</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 35</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 36</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 37</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 38</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 39</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 40</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 41</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 42</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 43</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 44</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 45</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 46</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>Bi 316 47</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		

## B-Wagen

<b>Bi 316 48</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 49</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 50</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 51</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 52</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 53</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 54</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 55</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 56</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 57</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 58</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 59</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 60</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 61</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 62</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2024</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 63</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2024</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 64</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2024</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 65</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>			<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 66</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>			<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 67</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>			<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 68</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>			<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 69</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>			<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 70</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>			<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 71</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>			<b>Stadler</b>			
<b>Bi 316 72</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>			<b>Stadler</b>			
<b>B 317 11</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2019</b>		<b>Stadler</b>			
<b>B 317 12</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2019</b>		<b>Stadler</b>			
<b>B 317 13</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2019</b>		<b>Stadler</b>			
<b>B 317 14</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2020</b>		<b>Stadler</b>			
<b>B 317 15</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2020</b>		<b>Stadler</b>			
<b>B 317 16</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2020</b>		<b>Stadler</b>			
<b>B 317 17</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2020</b>		<b>Stadler</b>			
<b>B 317 18</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2020</b>		<b>Stadler</b>			
<b>B 317 19</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2020</b>		<b>Stadler</b>			
<b>B 317 20</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2020</b>		<b>Stadler</b>			
<b>B 317 21</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2020</b>		<b>Stadler</b>			

# B-Wagen

<b>B 317 22</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2020</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 23</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 24</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 25</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 26</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 27</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 28</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 29</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 30</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 31</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 32</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 33</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 34</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 35</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2021</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 36</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 37</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 38</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 39</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 40</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 41</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 42</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 43</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 44</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 45</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 46</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 47</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 48</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2022</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 49</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 50</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 51</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 52</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 53</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 54</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 55</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 56</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 57</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>		
<b>B 317 58</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>		

## B-Wagen

<b>B 317 59</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>			
<b>B 317 60</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>			
<b>B 317 61</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2023</b>		<b>Stadler</b>			
<b>B 317 62</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2024</b>		<b>Stadler</b>			
<b>B 317 63</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2024</b>		<b>Stadler</b>			
<b>B 317 64</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>	<b>2024</b>		<b>Stadler</b>			
<b>B 317 65</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>			<b>Stadler</b>			
<b>B 317 66</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>			<b>Stadler</b>			
<b>B 317 67</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>			<b>Stadler</b>			
<b>B 317 68</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>			<b>Stadler</b>			
<b>B 317 69</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>			<b>Stadler</b>			
<b>B 317 70</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>			<b>Stadler</b>			
<b>B 317 71</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>			<b>Stadler</b>			
<b>B 317 72</b>	<b>Capricorn Flügeltriebzug (RTZ)</b>	<b>StN</b>			<b>Stadler</b>			
<b>Bi 356 01</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3501</b>	<b>StN/BB</b>	<b>2009</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 356 02</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3502</b>	<b>StN/BB</b>	<b>2009</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 356 03</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3503</b>	<b>StN/BB</b>	<b>2010</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 356 04</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3504</b>	<b>StN/BB</b>	<b>2010</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 356 05</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3505</b>	<b>StN/BB</b>	<b>2010</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 356 06</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3506</b>	<b>StN/BB</b>	<b>2010</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 356 07</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3507</b>	<b>StN/BB</b>	<b>2010</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 356 08</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3508</b>	<b>StN/BB</b>	<b>2010</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 356 09</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3509</b>	<b>StN/BB</b>	<b>2010</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 356 10</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3510</b>	<b>StN/BB</b>	<b>2010</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 356 11</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3511</b>	<b>StN/BB</b>	<b>2010</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 356 12</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3512</b>	<b>StN/BB</b>	<b>2011</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 356 13</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3513</b>	<b>StN/BB</b>	<b>2011</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bi 356 14</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3514</b>	<b>StN/BB</b>	<b>2011</b>		<b>Stadler</b>		<b>Grün-Creme / Ahnenzug</b>	
<b>Bi 356 15</b>	<b>Zwischenwagen Triebzug 3515</b>	<b>StN/BB</b>	<b>2011</b>		<b>Stadler</b>			
<b>Bp 525 21</b>	<b>GEX Pano Breda</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1993</b>	<b>2006</b>	<b>Breda/SIG</b>	<b>Vak-DL</b>	<b>Zahnrad / ex MGB Bp 4023</b>	<b>Umbau</b>
<b>Bp 525 22</b>	<b>GEX Pano Breda</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1993</b>	<b>2006</b>	<b>Breda/SIG</b>	<b>Vak-DL</b>	<b>Zahnrad / ex MGB Bp 4024</b>	<b>Umbau</b>
<b>Bp 525 23</b>	<b>GEX Pano Breda</b>	<b>StN/MGB</b>	<b>1993</b>	<b>2008</b>	<b>Breda/SIG</b>	<b>Vak-DL</b>	<b>Zahnrad / ex MGB Bp 4025</b>	<b>abgestellt</b>
<b>B 573 01</b>	<b>Mittelwagen Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2015</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>		
<b>B 573 02</b>	<b>Mittelwagen Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2016</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>		



# B-Wagen

<b>B 573 03</b>	<b>Mittelwagen Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2016</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	
<b>B 573 04</b>	<b>Mittelwagen Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2016</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	
<b>B 573 05</b>	<b>Mittelwagen Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2017</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	
<b>B 573 06</b>	<b>Mittelwagen Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2017</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	
<b>B 574 01</b>	<b>Mittelwagen Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2015</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	
<b>B 574 02</b>	<b>Mittelwagen Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2016</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	
<b>B 574 03</b>	<b>Mittelwagen Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2016</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	
<b>B 574 04</b>	<b>Mittelwagen Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2016</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	
<b>B 574 05</b>	<b>Mittelwagen Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2017</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	
<b>B 574 06</b>	<b>Mittelwagen Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2017</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	
<b>Bi 576 01</b>	<b>Endwagen NF Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2015</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	<b>Mit Fotoabteil</b>
<b>Bi 576 02</b>	<b>Endwagen NF Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2016</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	<b>Mit Fotoabteil</b>
<b>Bi 576 03</b>	<b>Endwagen NF Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2016</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	<b>Mit Fotoabteil</b>
<b>Bi 576 04</b>	<b>Endwagen NF Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2016</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	<b>Mit Fotoabteil</b>
<b>Bi 576 05</b>	<b>Endwagen NF Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2017</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	<b>Mit Fotoabteil</b>
<b>Bi 576 06</b>	<b>Endwagen NF Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2017</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	<b>Mit Fotoabteil</b>
<b>B 577 01</b>	<b>Freizeitabteil Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2015</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	
<b>B 577 02</b>	<b>Freizeitabteil Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2016</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	
<b>B 577 03</b>	<b>Freizeitabteil Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2016</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	
<b>B 577 04</b>	<b>Freizeitabteil Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2016</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	
<b>B 577 05</b>	<b>Freizeitabteil Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2017</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	
<b>B 577 06</b>	<b>Freizeitabteil Gliederzug</b>	<b>StN</b>	<b>2017</b>		<b>Stadler</b>	<b>P</b>	
<b>B 594 01</b>	<b>Aussichtswagen Landwasserwelt</b>	<b>StN</b>	<b>1987</b>		<b>SWP 49</b>	<b>Vakuum</b>	<b>ex B 2271</b>
						<b>P</b>	<b>Druckluft Bremse</b>
						<b>Vak/DL</b>	<b>Vakuumgesteuerte Druckluftbremse</b>